



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																																					
COMUNE DI BERGAMO									PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI									MONUMENTI																																												
DENOMINAZIONE rustico									EPOCA sec. XX									NUMERO SCHEDA																																																					
LOCALITÀ Fontana									VIA Rebetta Bassa									N. CIV.																																																					
CATASTO Valle d'Astino, F 15, mp 1735									USO ATTUALE stalla e fienile									0 3 3 0 1 4 2																																																					
PROPRIETÀ privata									I - STRUTTURA PORTANTE <input checked="" type="checkbox"/> B C									II - PARTI COMPLEMENTARI <input checked="" type="checkbox"/> C									III - COBERTURA <input checked="" type="checkbox"/> B C									IV - INTERNO <input checked="" type="checkbox"/> C									V - UMIDITÀ <input checked="" type="checkbox"/> B C									I <input type="checkbox"/>									GRADO								
PROTEZIONE ESISTENTE									STATO DI CONSERVAZIONE									A Buono									II <input type="checkbox"/>									5																																			
PROTEZIONE PROPOSTA									B Mediocre									C Cattivo									III <input type="checkbox"/>																																												
IV <input type="checkbox"/>																											V <input type="checkbox"/>																																												
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI									1011																																												
costruite nel 1928 c.									edificio isolato aggiunto a un nu									muri di mattoni																																																					
corpi laterali più recenti									cleo rurale antico									solai di legno																																																					
									pianta rettangolare del corpo cen									tetto con manto di coppi e lamiera																																																					
									trale																																																														
									altezza di 2 piani																																																														
									copertura a 2 falde																																																														
PROPRIETARIO ATTUALE									CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO																																																					
Negrisoli									corpi laterali a 1 piano									edificio privo di caratteri specifi																																																					
									copertura a falda unica									ci che può essere sostituito senza																																																					
																		aumento di volume																																																					
BIBLIOGRAFIA																																																																							
DOCUMENTI ANNESSI																		OSSERVAZIONI																																																					
NEG. C 2.10																																																																							
																		REDATTA DA V. Zanella									IL nov. 77																																												
																		VISTA DA									IL																																												
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																												

