



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																							
COMUNE DI BERGAMO									PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI									MONUMENTI														
DENOMINAZIONE cascina									EPOCA sec. XVIII									NUMERO SCHEDA																							
LOCALITÀ Fontana VIA Fontana									N. CIV. 7									0 3 3 0 1 4 5																							
CATASTO Valle d'Astino, F 5, mp 1348									USO ATTUALE abbandonata																																
I - STRUTTURA PORTANTE			A B X			II - PARTI COMPLEMENTARI			A B X			III - COPERTURA			A B X			IV - INTERNO			A B X			V - UMIDITÀ			A B C			Incumbente Tracce Rilevante			A X C			I			GRADO		
PROTEZIONE ESISTENTE						PROTEZIONE PROPOSTA						STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono			B Mediocre			C Cattivo						II			3											
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																							
nella mappa 1808 i 2 corpi di fabbrica attuali appaiono uniti (il contorno della parte demolita é leggibile dalle fondazioni affioranti)									A) pianta rettangolare altezza di 2 piani + sottotetto ballatoio con scala esterna copertura a 2 falde									1014 muri di pietra solai di legno finestrelle con inferriate tetto con manto di ceppi																							
PROPRIETARIO ATTUALE									CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO																							
Negrisoli									A) a piano terra, cucina con camino - ballatoio unito con antenne alla gronda B) fronti coperte con vite del Canadà vigneto a monte bel muro di pietra su strada																																
BIBLIOGRAFIA																		OSSERVAZIONI																							
MAPPA 1808																		REDATTA DA V. Zanella IL nov. 77																							
DOCUMENTI ANNESSI NEG. C 41.34 / C 41.31																		VISTA DA IL																							
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																							

