



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
COMUNE DI BERGAMO									PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE edificio residenziale									EPOCA sec. XX									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ Fontana VIA Fontana									N. CIV. 14									0 3 3 0 1 4 7																	
CATASTO Valle d'Astino, F 15, mp 1405b																																			
PROPRIETÀ privata									USO ATTUALE abitazione (1 famiglia)																										
I - STRUTTURA PORTANTE ☒ B ☐ C			II - PARTI COMPLEMENTARI ☒ B ☐ C			III - COPERTURA ☒ B ☐ C			IV - INTERNO ☒ B ☐ C			V - UMIDITÀ ☐ A ☐ B ☐ C			Inesistente ☒ B ☐ C Tracce Rilevante			I ☐			GRADO														
PROTEZIONE ESISTENTE																		STATO DI CONSERVAZIONE ☐ A ☐ B ☐ C			Buono ☐ Mediocre ☐ Cattivo ☐			II ☐			5								
PROTEZIONE PROPOSTA																																			
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI									1016								
costruito nel 1955 c.									edificio isolato presso la strada pianta rettangolare altezza di 2 piani scala esterna copertura a padiglione									muri di mattoni solai misti tetto con manto di marsigliesi zoccolo in pietra esterno: bianco (tapparelle verdi)																	
PROPRIETARIO ATTUALE									CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO																	
Bonacina									cortile in battute di cemento box di legno e lamiera come auto rimessa baracche a valle									l'edificio, prive di caratteri specifici, può essere sostituito, senza aumentare il volume																	
BIBLIOGRAFIA																																			
DOCUMENTI ANNESSI									NEG. C 38.11																										
																		REDATTA DA V. Zanella									IL nov. 77								
																		VISTA DA									IL								

