

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9   | 1 2 3 4 5 6 7 8 9  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9   |
|---|--|---|
| COMUNE DI BERGAMO  PIANO PARTIC A CONTENUTO DEI COLLI                                     |  | T CULTURALI AMBIENTALI MONUMENTI                                    |
| DENOMINAZIONE edificio residenziale LOCALITA Fontana CATASTO Valle d'Astino, F 15, mp 107 |  | POCA Sec. XX NUMERO SCHEDA  N. CIV. 16    0   3   3   0   1   4     |
| PROPRIETA Privata  1 - STRUTTURA X B C   II - PARTI COMPLEMENTARI X B C                   | USO ATTUALE abitazione (2 famiglie)  III - COPERTURA XA B C V - INTERNO X B C  | V — UMIDITÀ B Trucce X B C I GRADO                                  |
| PROTEZIONE ESISTENTE PROTEZIONE PROPOSTA  |  | STATO DI CONSERVAZIONE B Mediocro V V 4                             |
| DATI CRONOLOGICI  | DATI TIPOLOGICI  | STRUTTURE E MATERIALI   |
| costruito agli inizi del '900<br>1971: ristrutturazione                                   | edificio isolato su strada<br>pianta quadrangelare<br>altezza di 2 piani + sottotetto<br>scala esterna e terrazzo a valle<br>copertura a 2 falde | muri misti solai misti tetto con manto in cementegola esterno: ocra |
| proprietario attuale<br>Mazzola   | CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO terrazzo a valle con autorimessa sottostante  | PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO                             |
| BIBLIOGRAFIA  | giardino e orto adiacenti  |   |
| DOCUMENTI ANNESSI NEG. C 41.36  |  | OSSERVAZIONI  |
|   |  | REDATTA DA V. Zanella II. nov. 7                                    |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9   | 1 2 3 4 5 6 7 8 9  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9   |



