



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																																					
COMUNE DI BERGAMO									PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI									MONUMENTI																																												
DENOMINAZIONE cascina									EPOCA sec. XVIII?									NUMERO SCHEDA																																																					
LOCALITA Fontana									VIA Fontana									N. CIV. 9A-9B																																																					
CATASTO Valle d'Astino, F15, mp 1359									USO ATTUALE abitazione (2 famiglie)									0 3 3 0 1 5 1																																																					
PROPRIETA privata									I - STRUTTURA PORTANTE <input checked="" type="checkbox"/> B C									II - PARTI COMPLEMENTARI A <input checked="" type="checkbox"/> C									III - COPERTURA <input checked="" type="checkbox"/> B C									IV - INTERNO A <input checked="" type="checkbox"/> C									V - UMIDITA <input type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C									I <input type="checkbox"/> II <input type="checkbox"/> III <input type="checkbox"/> IV <input type="checkbox"/> V									GRADO								
PROTEZIONE ESISTENTE									STATO DI CONSERVAZIONE									A Buono									B Mediocre									C Cattivo									3																										
PROTEZIONE PROPOSTA									DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI									1020																																			
edificio segnato nella mappa 1808									edificio isolato									muri e pilastri in pietra e mattoni																																																					
scala esterna e loggiato con parapetti in ferro del sec. XIX									pianta rettangolare									solai di legno																																																					
									altezza di 2 piani + sottotetto									aperture: contorni di arenaria (in parte)																																																					
									portico e loggiato trabeati									tetto con manto di coppi																																																					
									copertura a 2 falde									esterno: bianco																																																					
PROPRIETARIO ATTUALE									CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO																																																					
Negrisoli									a piano terra stalla con volta																																																														
									scala sottoportico																																																														
BIBLIOGRAFIA									gradinata selciata di accesso																																																														
MAPPA 1808									dalla strada																																																														
									cisterna verso monte																																																														
DOCUMENTI ANNESSI																		OSSERVAZIONI																																																					
NEG. C 41.26 / C 41.27																																																																							
																		REDATTA DA V. Zanella									IL nov. 77																																												
																		VISTA DA									IL																																												
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																												

