

COMUNE DI BERGAMO									PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI									MONUMENTI																																																																																																																																																																																																																																
DENOMINAZIONE																		edificio residenziale (villa Negrisola)																		EPOCA									sec. XVIII - XX																																																																																																																																																																																																														
LOCALITA																		Fontana																		VIA									Fontana									N. CIV.									11																																																																																																																																																																																												
CATASTO																		Valle d'Astino, F45, mp 1356 - 1357																																				NUMERO SCHEDA																																																																																																																																																																																																					
PROPRIETA																		privata																		USO ATTUALE									abitazione (1 famiglia)									0 3 3 0 1 5 2																																																																																																																																																																																																					
I - STRUTTURA PORTANTE																		A B ☒																		II - PARTI COMPLEMENTARI																		☒ B C																		III - COPERTURA																		☒ B C																		IV - INTERNO																		☒ B C																		V - UMIDITA																		A B C																		Insistente Tracce Rilevante																		A ☒ C																		I II III IV V																		GRADO A = 3 B = 4																	
PROTEZIONE ESISTENTE																																				STATO DI CONSERVAZIONE																		A Buono B Mediocre C Cattivo																																																																																																																																																																																																					
PROTEZIONE PROPOSTA																																																																																																																																																																																																																																																											
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		STRUTTURE E MATERIALI																		1021																																																																																																																																																																																																					
l'edificio principale é segnato nella mappa del 1808																		A) edificio isolato a mezza costa pianta rettangolare altezza di 2 piani + sottotetto abitabile torretta centrale: altezza di 3 piani + sottotetto copertura a padiglione																		muri misti																																																																																																																																																																																																																							
dopo il 1840 aggiunto il corpo B (ex cantina)																		B) corpo adiacente - pianta rettangolare altezza di 2 piani copertura a 2 falde																		solai di legno																																																																																																																																																																																																																							
1910 c. = ristrutturazione - alzata la torretta centrale																																				aperture: contorni di arenaria																																																																																																																																																																																																																							
1952 c. = creazione del parco																																				tetto con manto di marsigliesi																																																																																																																																																																																																																							
1976 = rifacimento dell'esterno																																				esterno: giallo																																																																																																																																																																																																																							
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO																		PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO																																																																																																																																																																																																																							
Negrisola Maria Franca																		A) locali interni con soffitti affrescati terrazzo antistante e parco																																																																																																																																																																																																																																									
BIBLIOGRAFIA																		gradinata selciata di accesso dalla strada																																																																																																																																																																																																																																									
MAPPA 1808 - 1840 PELANDI, VI, 217																																																																																																																																																																																																																																																											
DOCUMENTI ANNESSI																		NEG. C 41.20 / C 41.21 C 41.22																		OSSERVAZIONI																		muri lesionati da una frana dell'ottobre 1976																																																																																																																																																																																																					
																																				REDATTA DA																		V. Zanella																		IL																		nov. 77																																																																																																																																																																	
																																				VISTA DA																																				IL																																																																																																																																																																																			

