



| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|--|--|---|--|--|----------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|--|-----------------------------|--|--|----------------------------|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| COMUNE DI BERGAMO | | | | | | | | | | | | | | | | | | PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI | | | | | | | | | INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI | | | | | | | | | MONUMENTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DENOMINAZIONE edificio residenziale | | | | | | | | | | | | | | | | | | EPOCA sec. XX | | | | | | | | | NUMERO SCHEDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCALITÀ Fontana | | | | | | | | | | | | | | | | | | VIA Fontana | | | | | | | | | N. CIV. 18 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CATASTO Valle d'Astino, F 15, mp 2065 | | | | | | | | | | | | | | | | | | USO ATTUALE abitazione (1 famiglia) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPRIETÀ privata | | | | | | | | | | | | | | | | | | STATO DI CONSERVAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | GRADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I - STRUTTURA PORTANTE <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C | | | | | | II - PARTI COMPLEMENTARI <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C | | | | | | III - COPERTURA <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C | | | | | | IV - INTERNO <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C | | | | | | V - UMIDITÀ | | | A Inesistente B Tracce C Rilevante | | | I <input type="checkbox"/> | | | II <input type="checkbox"/> | | | III <input type="checkbox"/> | | | IV <input type="checkbox"/> | | | V <input type="checkbox"/> | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROTEZIONE ESISTENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | STATO DI CONSERVAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | A Buono | | | B Mediocre | | | C Cattivo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROTEZIONE PROPOSTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | STATO DI CONSERVAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | A Buono | | | B Mediocre | | | C Cattivo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DATI CRONOLOGICI | | | | | | | | | | | | | | | | | | DATI TIPOLOGICI | | | | | | | | | | | | | | | | | | STRUTTURE E MATERIALI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| costruito nel 1957 c. | | | | | | | | | | | | | | | | | | edificio isolato | | | | | | | | | | | | | | | | | | muri di mattoni | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | pianta rettangolare | | | | | | | | | | | | | | | | | | tetto con manto di marsigliesi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | altezza di 1 piano + sottotetto | | | | | | | | | | | | | | | | | | esterno: verde ossido | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | copertura a padiglione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPRIETARIO ATTUALE | | | | | | | | | | | | | | | | | | CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Berlendis | | | | | | | | | | | | | | | | | | terrazzino verso valle | | | | | | | | | | | | | | | | | | l'edificio, privo di caratteri specifici, può essere sostituito | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | giardino e orto adiacenti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BIBLIOGRAFIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | baracca adiacente, con 1 falda di coppi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DOCUMENTI ANNESSI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | OSSERVAZIONI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NEG. C 41.17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | REDATTA DA V. Zanella | | | | | | | | | | | | | | | | | | IL nov. 77 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | VISTA DA | | | | | | | | | | | | | | | | | | IL | | | | | | | | | | | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

