



COMUNE DI BERGAMO									PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE cascina																		EPOCA sec. XVIII? - XX									NUMERO SCHEDA								
LOCALITÀ Fontana																		VIA Fontana (via del Pavione)									N. CIV. 20								
CATASTO Valle d'Astino, F 15, mp 1402																		USO ATTUALE abitazione (2 famiglie)									0330155								
PROPRIETÀ privata																		I - STRUTTURA PORTANTE <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C									II - PARTI COMPLEMENTARI <input type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C								
																		III - COPERTURA <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C									IV - INTERNO <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C								
																		V - UMIDITÀ <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C									Inesistente <input type="checkbox"/> Tracce <input checked="" type="checkbox"/> Rilevante <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C								
PROTEZIONE ESISTENTE																		STATO DI CONSERVAZIONE									GRADO								
PROTEZIONE PROPOSTA																		A Buono <input type="checkbox"/>									I <input type="checkbox"/>								
																		B Mediocre <input type="checkbox"/>									II <input type="checkbox"/>								
																		C Cattivo <input type="checkbox"/>									III <input type="checkbox"/>								
																											IV <input type="checkbox"/>								
																											V <input type="checkbox"/>								
																											A = 5								
																											B = 4								
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI								
dov'è il corpo principale (A) è segnato un edificio nella mappa del 1808																		edificio isolato ad angolo di strada (ora pedonali)									muri di pietra e di prismi								
1970 c. = ristrutturazione																		A) pianta rettangolare altezza di 2 piani									strutture in c. a.								
																		copertura a 2 falde									solai in legno e misti								
																		B) rustico a pianta rettangolare altezza di 2 piani									tetti con manto di coppi								
																		copertura a 2 falde									esterne: intonaco grigio								
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO								
Bosio Maria Giuseppina																		corte antistante sopraelevata rispetto al piano strada									l'edificio, pesantemente ristrutturato, può essere sostituito								
BIBLIOGRAFIA																		tettoie adossate verso est																	
MAPPA 1808																		raccordo stradale privato con la via di Mezzo																	
DOCUMENTI ANNESSI																											OSSERVAZIONI nel fronte sud del cortile pesante ristrutturazione che ha tolto ogni carattere originale								
																		NEG. C 39.9 / C 39.8									REDDATA DA V. Zanella IL nov. 77								
																											VISTA DA IL								

