



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																									
COMUNE DI BERGAMO																		PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI									MONUMENTI																							
DENOMINAZIONE edificio residenziale																		EPOCA sec. XVII? - XX									NUMERO SCHEDA																																
LOCALITA Fontana																		VIA Fontana									N. CIV. 22																																
CATASTO Valle d'Astino, F 15, mp 1081 - 1393 - 1394																		USO ATTUALE abitazione (1 famiglia)						0 3 3 0 1 5 6																																			
PROPRIETA privata																		I - STRUTTURA PORTANTE <input type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C									II - PARTI COMPLEMENTARI <input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C									III - COPERTURA <input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			IV - INTERNO <input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			V - UMIDITA <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			Insistente <input type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			Tracce <input type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			Rilevante <input type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			I			GRADO		
PROTEZIONE ESISTENTE																		STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C									Buono <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> V									II			4																				
PROTEZIONE PROPOSTA fronte su strada ed elementi particolari indicati																																																											
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI									1025																							
il complesso di cui l'edificio fa parte ha planimetria quasi invariata nella mappa del 1808																		edificio a schiera su strada (unito a quelli delle schede 03.3.01.57/58)									muri misti																																
elementi databili al XVII sec.																		altezza di 2 piani + sottotetto									solai misti																																
1957 c.: demolizione di una parte dell'edificio all'angolo con via del Pavione																		copertura a 2 falde									aperture: contorni di arenaria																																
ristrutturazione con aggiunta di portico e loggiato a valle																											tetto con manto di coppi																																
PROPRIETARIO ATTUALE Bonacina																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									esterne: bianco																																
BIBLIOGRAFIA MAPPA 1808																		a piano terra: ex cantina con volta verso il cortile, 2 eleganti portate con stipiti in arenaria bugnata									PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO																																
DOCUMENTI ANNESSI NEG. C 35.29 / C 35.25																											OSSERVAZIONI interventi di ristrutturazione negativi hanno tolto ogni carattere alla fronte verso il cortile																																
																		REDATTA DA V. Zanella									IL nov. 77																																
																		VISTA DA									IL																																

