




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
COMUNE DI BERGAMO									PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE cascina									EPOCA sec. XVI? - XX									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ Fontana									VIA Madonna della Castagna									N. CIV. 21																	
CATASTO Valle d'Astino, F 3, mp 1511									USO ATTUALE abbandonata									0330174																	
I - STRUTTURA FORTANTE A <input checked="" type="checkbox"/> C			II - PARTI COMPLEMENTARI A B <input checked="" type="checkbox"/>			III - COPERTURA A <input checked="" type="checkbox"/> C			IV - INTERNO A B <input checked="" type="checkbox"/>			V - UMIDITÀ			Insistente Tracce Rilevante A <input checked="" type="checkbox"/> C			I			GRADO														
PROTEZIONE ESISTENTE									STATO DI CONSERVAZIONE									A Buono			II														
PROTEZIONE PROPOSTA																		B Mediore			III														
																		C Cattivo			IV														
																					V														
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																	
databile al sec. XVI									edificio isolato a mezza costa									muri di pietre e di mattoni, con parti a scarpa																	
planimetria invariata dal 1808									pianta rettangolare									solai di legno																	
1947 c. - lavori di sistemazione									altezza di 2 piani a valle									aperture: contorni in cotto e in arena																	
									scale esterne									ria - inferriate																	
									copertura a 2 falde									tetto con manto di coppi																	
PROPRIETARIO ATTUALE									CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO																	
Taddei									stalla con volta a vela in cotto																										
									cantina con volta a botte																										
BIBLIOGRAFIA																																			
MAPPA 1808																																			
DOCUMENTI ANNESSI																		OSSERVAZIONI																	
NEG. C 11.26 / C 11.27																		esempio suggestivo di antica																	
C 11.25																		dimora rurale																	
																		REDATTA DA																	
																		V. Zanella																	
																		IL																	
																		nov. 77																	
																		VISTA DA																	
																		IL																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	



ALLEGATO AL DOCUMENTO "INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI"