



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
COMUNE DI BERGAMO									PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE edificio residenziale									EPOCA sec. XVII - XX									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ VIA Colle dei Roccoli									N. CIV. 5-7									0 3 3 0 1 8 5																	
CATASTO Valle d'Astino, F 14, mp 1153									USO ATTUALE abitazione (2 famiglie)																										
I - STRUTTURA PORTANTE ☒ B C			II - PARTI COMPLEMENTARI ☒ B C			III - COPERTURA ☒ B C			IV - INTERNO ☒ B C			V - UMIDITÀ			A Inesistente B Tracce C Rilevante ☒ B C			I			GRADO														
PROTEZIONE ESISTENTE									STATO DI CONSERVAZIONE									A Buono			II			3											
PROTEZIONE PROPOSTA									B Mediocre									C Cattivo			III														
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																	
databile al sec. XVII									edificio isolato su strada									muri misti e strutture in mattoni																	
planimetria quasi invariata dal 1808									pianta quadrangolare									solai di legno																	
aggiunta del portico e dei loggiati									nella parte a sud, altezza di 3 piani a valle e 1 piano su strada									pavimento del portico in cotto																	
1970 c.: ristrutturazione									portico e 2 loggiati (archi ribassati in cotto)									parapetti di legno																	
									nella parte a nord, altezza di 2 piani a valle									tetto con manto di coppi																	
									copertura a 2 falde									esterno: crema																	
PROPRIETARIO ATTUALE									CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO																	
Cerutti Mario (di Milano)									portalino di accesso ad arco, staccato su strada																										
									breve rampa selciata																										
BIBLIOGRAFIA									nel portico: stipiti delle porte in arenaria																										
MAPPA 1808									roccolo a valle, ben tenuto, emergente nel paesaggio																										
DOCUMENTI ANNESSI																		OSSERVAZIONI																	
NEG. C 40.8a / C 40.12a																		REDATTA DA V. Zanella																	
C 40.11a																		IL nov. 77																	
																		VISTA DA																	
																		IL																	

