



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																							
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI - 1988																		MONUMENTI			
DENOMINAZIONE edificio residenziale																		EPOCA sec.XVII-XVIII-XX																		NUMERO SCHEDA																					
LOCALITÀ VIA Colle dei Roccoli																		N. CIV. 3																		0330186																					
CATASTO Valle de' Astino, F 14, mp.1150-1148																																																									
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE abitazione																																							
STATO DI CONSERVAZIONE			A) Buono B) Mediocre C) Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X B C			PARTI COMPLEMENTARI			X B C			COPERTURA			X B C			INTERNO			X B C			UMIDITÀ			A) Inesistente B) Tracce C) Rilevante			A X C			GRADO																		
																																				A-B=3 C=5																					
PROTEZIONE ESISTENTE																																																									
PROTEZIONE PROPOSTA																																																									
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI																					
EPOCA DI COSTRUZIONE e trasformazioni:																		Edificio isolato su strada																		STRUTTURE E MATERIALI																					
Nucleo primitivo databile al sec. XVII																		A) corpo a pianta quadrangolare																		muri misti a pietra a vista su strada																					
aggiunta nel 700																		altezza di 4 piani a valle																		solai in c.a.																					
XXXXXXXXXXXX																		ballatoio veroo valle																		aperture con contorni di arenaria																					
planimetria invariata dal 1808																		copertura a padiglione																		ed inferriate																					
ristrutturazione nel 1977																		B) ala con altezza a 2 piani																		tetto con manto in coppi																					
																		copertura ad unica falda																																							
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI																																							
																		A) portico a 2 luci sul lato verso valle																																							
																		ex cucina con volta ora cantina																																							
																		portale staccato ad arco su strada																		PROPOSTE DI RESTAURO																					
																		con tettuccio di coppi																																							
																		C) abitazione adiacente in muratura (mp.1148)																																							
PROPRIETARIO ATTUALE																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA																					
CAVALLI DANIELA IN FUNICELLO ¹																																																									
																																				OSSERVAZIONI																					
BIBLIOGRAFIA																																				detto il palazzetto																					
mappa 1808																																																									
																																				Aggiornata da G.Rinetti - dic.88																					
DOCUMENTI ANNESSI																																				RELATTA DA V.Zanella IL nov.77																					
																																				CONTROLLATA DA IL																					
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto interno: SI NO																		REVISIONATA DA IL																					
																		Si deve proteggere il contesto esterno: SI NO																																							

