




1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9
<b>COMUNE DI BERGAMO</b> PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI		<b>INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI</b>
		<b>MONUMENTI</b>
DENOMINAZIONE <b>edificio residenziale</b>		EPOCA <b>sec. XX</b>
LOCALITÀ <b>Longuelo</b>	VIA <b>Astino</b>	N. CIV. <b>55</b>
CATASTO <b>Boccaleone, F 1, mp 5177</b>		NUMERO SCHEDA <b>0 4 1 0 2 0 2</b>
PROPRIETÀ <b>privata</b>		USO ATTUALE <b>abitazione</b>
I - STRUTTURA PORTANTE <input checked="" type="checkbox"/> B C	II - PARTI COMPLEMENTARI <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> C	III - COPERTURA <input checked="" type="checkbox"/> B C
		IV - INTERNO <input checked="" type="checkbox"/> B C
		V - UMIDITÀ <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C
PROTEZIONE ESISTENTE		STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> A Buono <input type="checkbox"/> B Medio <input type="checkbox"/> C Cattivo
PROTEZIONE PROPOSTA		GRADO <b>5</b>
DATI CRONOLOGICI  <b>edificio costruito nel 1953</b>	DATI TIPOLOGICI  <b>edificio isolato pianta quadrangolare altezza di 2 piani copertura a padiglione</b>	STRUTTURE E MATERIALI  <b>muri con mattoni forati intonaco esterno: giallino manto del tetto in marsigliesi</b>
PROPRIETARIO ATTUALE  <b>Rota Mario</b>	CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO  <b>orto adiacente</b>	PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO
BIBLIOGRAFIA		OSSERVAZIONI
DOCUMENTI ANNESSI  <b>NEG. P 5.21</b>		REDATTA DA <b>V. Zanella</b> IL <b>25/6/82</b> VISTA DA IL
1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9



ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E TOPOGRAFICA