



1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9
<b>COMUNE DI BERGAMO</b> PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI		<b>INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI</b>
DENOMINAZIONE <b>edificio residenziale</b>		EPOCA <b>sec. XX</b>
LOCALITÀ <b>Longuelo</b>	VIA <b>Astino</b>	N. CIV. <b>53</b>
CATASTO <b>Boccaleone, F 1, mp 5202</b>		NUMERO SCHEDA <b>0410203</b>
PROPRIETÀ <b>privata</b>		USO ATTUALE <b>abitazione</b>
I - STRUTTURA PORTANTE <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C	II - PARTI COMPLEMENTARI <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C	III - COPERTURA <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C
		IV - INTERNO <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C
		V - UMIDITÀ <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C
PROTEZIONE ESISTENTE		STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> A Buono <input type="checkbox"/> B Mediocre <input type="checkbox"/> C Cattivo
PROTEZIONE PROPOSTA		I <input type="checkbox"/> II <input type="checkbox"/> III <input type="checkbox"/> IV <input type="checkbox"/> V <input checked="" type="checkbox"/>
GRADO <b>5</b>		
DATI CRONOLOGICI	DATI TIPOLOGICI	STRUTTURE E MATERIALI
costruito nel 1960 c.	edificio isolato pianta rettangolare altezza di 2 piani + sottotetto copertura a padiglione	muri di mattoni forati manto del tetto in marsigliesi
PROPRIETARIO ATTUALE	CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO	PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO
Iutti Luigi	giardino adiacente	
BIBLIOGRAFIA		OSSERVAZIONI
DOCUMENTI ANNESSI		REDATTA DA <b>V. Zanella</b> IL <b>25/6/82</b>
NEG. P 5.20		VISTA DA IL
1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9

