




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
COMUNE DI BERGAMO									PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE cascina									EPOCA sec. XVIII?									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ									VIA del Celtro									N. CIV. 20																	
CATASTO Valle d'Astino, F 9, mp 570									USO ATTUALE abitazione e rustico									0 4 1 0 2 0 6																	
PROPRIETÀ privata																																			
I - STRUTTURA PORTANTE <input type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> C			II - PARTI COMPLEMENTARI <input type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> C			III - COPERTURA <input type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> C			IV - INTERNO <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input checked="" type="checkbox"/> X			V - UMIDITÀ <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			Insistente Tracce Rilevante <input type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> C			I			GRADO														
PROTEZIONE ESISTENTE									STATO DI CONSERVAZIONE									A Buono			II														
PROTEZIONE PROPOSTA																		B Mediocre			III														
																		C Cattivo			IV														
																					V														
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																	
probabilmente del sec. XVIII									edificio isolato corpo con pianta a L altezza di 2 piani copertura a 2 falde									muri misti solai di legno manto del tetto in coppi																	
PROPRIETARIO ATTUALE									CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO																	
Dolci									nell'ala nord, portico e loggia trabecati, con pilastri di mattoni																										
BIBLIOGRAFIA									contorni delle aperture in arena- ria rigata																										
DOCUMENTI ANNESSI																		OSSERVAZIONI																	
NEG. P 7.16																		REDATTA DA V. Zanella IL 15/6/82																	
																		VISTA DA IL																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	



ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA