



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
COMUNE DI BERGAMO									PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE edizione residenziale									EPOCA sec. XX									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ VIA del Celtro									N. CIV. 18									0 4 1 0 2 0 7																	
CATASTO Valle d'Astino, F 9, mp 1592									USO ATTUALE abitazione																										
I - STRUTTURA PORTANTE <input checked="" type="checkbox"/> B C			II - PARTI COMPLEMENTARI <input checked="" type="checkbox"/> B C			III - COPERTURA <input checked="" type="checkbox"/> B C			IV - INTERNO <input checked="" type="checkbox"/> B C			V - UMIDITÀ			A Inesistente B Tracce C Rilevante <input checked="" type="checkbox"/> B C			I			GRADO														
PROTEZIONE ESISTENTE									STATO DI CONSERVAZIONE									A Buono			II														
PROTEZIONE PROPOSTA									B Mediocre									C Cattivo			III														
																					IV														
																					V														
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																	
costruito nel 1974									edificio isolato pianta articolata altezza di 1 piano copertura a varie falde									struttura in elementi prefabbricati manto di copertura in coppi																	
PROPRIETARIO ATTUALE									CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO																	
Dolci Luigi									giardino									ogni eventuale trasformazione dovrà tener conto del particolare contesto ambientale																	
BIBLIOGRAFIA																		OSSERVAZIONI																	
DOCUMENTI ANNESSI																		REDATA DA V. Zanella IL 1.7.82																	
NEG. P 6.19A																		VISTA DA IL																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	

