




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
COMUNE DI BERGAMO									PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE edificio residenziale (dipendenza)									EPOCA sec. XX									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ									VIA Ripa Pasqualina									N. CIV. 21c																	
CATASTO Valle d'Astino, F 9, mp 622																		0 4 1 0 2 0 8																	
PROPRIETÀ privata									USO ATTUALE abitazione e rustico																										
I - STRUTTURA PORTANTE			II - PARTI COMPLEMENTARI			III - COPERTURA			IV - INTERNO			V - UMIDITÀ			A Inesistente B Tracce C Rilevante			I			GRADO														
★ B C			A ★ C			★ B C			A ★ C						A Buono B Mediocre C Cattivo			II			5														
PROTEZIONE ESISTENTE									STATO DI CONSERVAZIONE																										
PROTEZIONE PROPOSTA																																			
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																	
dipendenza rustica della villa Lombardini edificio costruito agli inizi del sec. XX e successivamente ampliato									pianta articolata altezza di 2 piani copertura a padiglione									muri misti manto di copertura in marsigliesi																	
PROPRIETARIO ATTUALE									CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO																	
Lombardini									giardino									ogni eventuale trasformazione dovrà tener conto del particolare contesto ambientale																	
BIBLIOGRAFIA																		OSSERVAZIONI																	
DOCUMENTI ANNESSI																		REDATTA DA V. Zanella IL 30/6/82																	
NEG. P 5.30 / 5.31																		VISTA DA IL																	



ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA