

1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6	7 8 9
COMUNE DI BERGAMO PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI			MONUMENTI
DENOMINAZIONE edificio residenziale EPOCA sec. XVII? - XX			NUMERO SCHEDA
LOCALITA VIA S. Matteo alla Benaglia N. CIV. 19			record to the second
CATASTO Valle d'Astino, F 12, mp 713			0 4 1 0 2 1 4
PROPRIETA Privata	uso attuale abitazione	A Incaistente	4 12
I - STRUTTURA 75 B C II - PARTI COMPLEMENTARI 76 B C	III — COPERTURA X B C IV — INTERNO X B C	V — UMIDITA B Traces X B C Rilevante	I GRADO
PROTEZIONE ESISTENTE STATO DI			111 / 4
PROTEZIONE PROPOSTA CONSERVA		CONSERVAZIONE B Medicers C Cattivo	v /
DATI CRONOLOGICI	DATI TIPOLOGICI	STRUTTURE E MATERIALI	
vecchio edificio rurale pianta rettangolare		muri misti	
ristrutturato nel 1975	altezza di 3 piani	solai misti	
	copertura a due falde	tinta esterna marrone tetto con manto di coppi	
PROPRIETARIO ATTUALE	CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO	PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO	
Lustro Giovanni	corpo di servizio staccato, a un piano		
BIBLIOGRAFIA	giardino adiacente		
scheda I.S.A.L. 3.2.13.28 (1972)			
(edificio rurale degradato)			
		OSSERVAZIONI	10
DOCUMENTI ANNESSI			
		REDATTA DA V. Zanella	п 29/6/82
NEG. P 3.17A / 3.18A		REDATTA DA V & DOTTOL TEL	
NEG. P 3.17A / 3.18A		VISTA DA	ш 29/0/02



