




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>									PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE <b>edificio residenziale</b>									EPOCA <b>sec. XX</b>									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ <b>Valle d'Astino, F 12, mp 1971, 1973</b>									VIA <b>S. Matteo alla Benaglia</b>									N. CIV. <b>17b</b>																	
CATASTO <b>Valle d'Astino, F 12, mp 1971, 1973</b>									USO ATTUALE <b>disabitato</b>									0   4   1   0   2   1   5																	
I - STRUTTURA PORTANTE <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			II - PARTI COMPLEMENTARI <input type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			III - COPERTURA <input type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			IV - INTERNO <input type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			V - UMIDITÀ			A Inesistente B Tracce C Rilevante			X <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			I			GRADO											
PROTEZIONE ESISTENTE									STATO DI CONSERVAZIONE									A Buono B Mediocre C Cattivo									II A = 4 III IV B = 5 V								
PROTEZIONE PROPOSTA																																			
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																	
villino costruito nel 1940									A = villa pianta a I altezza di 2 piani + seminterrato copertura a padiglione									muri di mattoni tinta esterna chiara tetto con manto di coppi																	
									B = piccola serra																										
PROPRIETARIO ATTUALE									CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO																	
Barcella									elementi decorativi accurati (cornici di cotto sottogronda) A = autorimessa nel seminterrato																										
BIBLIOGRAFIA									giardino adiacente									OSSERVAZIONI edificio ora abbandonato																	
scheda I.S.A.L. 3.2.13.23 e 24 (1972) (abitazione)																		REDATTA DA V. Zanella IL 30/6/82																	
DOCUMENTI ANNESSI																		VISTA DA IL																	
NEG. P 6.34A																																			
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	



ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA