



| 1 2 3 4 5 6 7 8 9  |  |  |  |  |  |   |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9  |  |  |                           |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9   |  |  |       |  |  |  |  |  |           |  |  |
|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|---|--|--|-------|--|--|--|--|--|-----------|--|--|
| <b>COMUNE DI BERGAMO</b>                                       |  |  |  |  |  |   |  |  | PIANO PARTICOLAREGGIATO<br>A CONTENUTO PAESISTICO<br>DEI COLLI                 |  |  |                           |  |  |  |  |  | INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI  |  |  |       |  |  |  |  |  | MONUMENTI |  |  |
| DENOMINAZIONE <b>edificio residenziale</b>                     |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  | EPOCA <b>sec. XX</b>      |  |  | NUMERO SCHEDA  |  |  |   |  |  |       |  |  |  |  |  |           |  |  |
| LOCALITÀ <b>Longuelo</b>                                       |  |  | VIA <b>S. Martino della Pigrizia</b>                             |  |  |   |  |  | N. CIV. <b>50</b>  |  |  | 0   4   1   0   2   2   0 |  |  |  |  |  |   |  |  |       |  |  |  |  |  |           |  |  |
| CATASTO <b>Valle d'Astino, F 12, mp 1660</b>                   |  |  |  |  |  | USO ATTUALE <b>abitazione</b>                           |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |   |  |  |       |  |  |  |  |  |           |  |  |
| I - STRUTTURA PORTANTE <input checked="" type="checkbox"/> B C |  |  | II - PARTI COMPLEMENTARI <input checked="" type="checkbox"/> B C |  |  | III - COPERTURA <input checked="" type="checkbox"/> B C |  |  | IV - INTERNO <input checked="" type="checkbox"/> B C                           |  |  | V - UMIDITÀ               |  |  | A Inesistente<br>B Tracce<br>C Rilevanti <input checked="" type="checkbox"/> B C |  |  | I   |  |  | GRADO |  |  |  |  |  |           |  |  |
| PROTEZIONE ESISTENTE   |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  | STATO DI CONSERVAZIONE    |  |  | A Buono  |  |  | II  |  |  | 6     |  |  |  |  |  |           |  |  |
| PROTEZIONE PROPOSTA  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  | B Medioere                |  |  | III  |  |  |   |  |  |       |  |  |  |  |  |           |  |  |
| C Cattivo  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  | IV                        |  |  |  |  |  |   |  |  |       |  |  |  |  |  |           |  |  |
| V  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  | V                         |  |  |  |  |  |   |  |  |       |  |  |  |  |  |           |  |  |
| DATI CRONOLOGICI   |  |  |  |  |  |   |  |  | DATI TIPOLOGICI  |  |  |                           |  |  |  |  |  | STRUTTURE E MATERIALI   |  |  |       |  |  |  |  |  |           |  |  |
| casa per dipendenti comunali<br>costruita nel 1955             |  |  |  |  |  |   |  |  | edificio a pianta rettangolare<br>altezza di 4 piani<br>copertura a padiglione |  |  |                           |  |  |  |  |  | struttura in cemento armato<br>tinta esterna: rosa<br>manto di copertura in marsigliesi |  |  |       |  |  |  |  |  |           |  |  |
| PROPRIETARIO ATTUALE   |  |  |  |  |  |   |  |  | CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO   |  |  |                           |  |  |  |  |  | PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO   |  |  |       |  |  |  |  |  |           |  |  |
| Comune di Bergamo  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  | il volume non è oggi adeguato alla<br>situazione ambientale                             |  |  |       |  |  |  |  |  |           |  |  |
| BIBLIOGRAFIA   |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  | OSSERVAZIONI  |  |  |       |  |  |  |  |  |           |  |  |
| DOCUMENTI ANNESSI  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  | REDATTA DA <b>V. Zanella</b> IL <b>10/5/82</b>  |  |  |       |  |  |  |  |  |           |  |  |
| NEG. P 2.19A   |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  | VISTA DA IL   |  |  |       |  |  |  |  |  |           |  |  |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9  |  |  |  |  |  |   |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9  |  |  |                           |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9   |  |  |       |  |  |  |  |  |           |  |  |

