



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																																														
COMUNE DI BERGAMO									PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI									MONUMENTI																																																					
DENOMINAZIONE scuola elementare									EPOCA sec. XX									NUMERO SCHEDA																																																														
LOCALITÀ Longuelo									VIA Vecchia (Strada)									N. CIV. 28																																																														
CATASTO Valle d'Astino, F 12, mp 1660									USO ATTUALE abbandonate									0 4 1 0 2 2 1																																																														
PROPRIETÀ comunale									I - STRUTTURA PORTANTE <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input checked="" type="checkbox"/> C									II - PARTI COMPLEMENTARI <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input checked="" type="checkbox"/> C									III - COPERTURA <input type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C									IV - INTERNO <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input checked="" type="checkbox"/> C									V - UMIDITÀ <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C									Inesistente <input type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C Tracce Rilevante									I <input type="checkbox"/> II <input type="checkbox"/> III <input type="checkbox"/> IV <input type="checkbox"/> V									GRADO 5*								
PROTEZIONE ESISTENTE									STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> A Buono <input type="checkbox"/> B Medioore <input type="checkbox"/> C Cattivo																																																																							
PROTEZIONE PROPOSTA																																																																																
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																																																														
scuole elementari "Cavezzali")									edificio isolato									muri misti																																																														
costruite nel 1914 (6 aule)									pianta a T									tinta esterna gialla																																																														
ora abbandonate									altezza di 2 piani + seminterrato									manto di copertura in marsigliesi																																																														
									copertura a padiglione																																																																							
PROPRIETARIO ATTUALE									CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO																																																														
Comune di Bergamo									stipiti e cornici aperture in cemento									l'edificio, ristrutturato o ricostruito, tenendo conto dei valori ambientali, può essere ancora adibito a usi sociali																																																														
BIBLIOGRAFIA									spigoli a bugnato									* PER L'EDIFICIO È CONSENTITA LA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA AI SENSI DELLA LEGGE 457/78.																																																														
									cornice marcapiano									OSSERVAZIONI in gravi condizioni statiche																																																														
DOCUMENTI ANNESSI																																																																																
NEG. P 2.22A / 2.24A																		REDATTA DA V. Zanella									IL 18/6/82																																																					
																		VISTA DA									IL																																																					
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																												

