



| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| COMUNE DI BERGAMO | | | | | | | | | PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI | | | | | | | | | INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI | | | | | | | | | MONUMENTI | | | | | | | | |
| DENOMINAZIONE rustico | | | | | | | | | EPOCA sec. XVIII ? | | | | | | | | | NUMERO SCHEDA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCALITÀ Longuelo | | | | | | | | | VIA S. Martino della Pigrizia | | | | | | | | | N. CIV. 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CATASTO Valle d'Astino, F 2, mp 718 | | | | | | | | | USO ATTUALE inutilizzato | | | | | | | | | 0 4 1 0 2 2 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPRIETÀ privata | | | | | | | | | I - STRUTTURA PORTANTE <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input checked="" type="checkbox"/> C | | | | | | | | | II - PARTI COMPLEMENTARI <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input checked="" type="checkbox"/> C | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | III - COPERTURA <input type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C | | | | | | | | | IV - INTERNO <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input checked="" type="checkbox"/> C | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | V - UMIDITÀ <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C | | | | | | | | | Insistente <input type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C Tracce Rilevanti | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROTEZIONE ESISTENTE | | | | | | | | | STATO DI CONSERVAZIONE | | | | | | | | | I <input type="checkbox"/> II <input type="checkbox"/> III <input checked="" type="checkbox"/> IV <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> GRADO 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROTEZIONE PROPOSTA | | | | | | | | | A Buono <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | B Medioere <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | C Cattivo <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DATI CRONOLOGICI | | | | | | | | | DATI TIPOLOGICI | | | | | | | | | STRUTTURE E MATERIALI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sec. XVIII? | | | | | | | | | edificio a pianta rettangolare altezza di 3 piani copertura a padiglione | | | | | | | | | muri di pietra a vista solai di legno manto del tetto in coppi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | - corpo aggiunto di 2 piani copertura a 1 falda | | | | | | | | | inferriate alle finestrelle del piano terreno | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPRIETARIO ATTUALE | | | | | | | | | CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO | | | | | | | | | PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fontana | | | | | | | | | piccola tettoia adiacente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BIBLIOGRAFIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | OSSERVAZIONI tra i pochi vecchi edifici rustici non ancora ristrutturati | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DOCUMENTI ANNESSI | | | | | | | | | | | | | | | | | | REDATTA DA V. Zanella IL 24/6/82 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NEG. 2.20A / 6.36A | | | | | | | | | | | | | | | | | | VISTA DA IL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | |



SCHEDA 4.1.02.22 1:2000 0 60 N

ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA