



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
COMUNE DI BERGAMO									PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE <u>edificio residenziale</u>																		EPOCA <u>sec. XX</u>									NUMERO SCHEDA								
LOCALITÀ <u>Quintino Alto</u>																		VIA <u>Quintino Alto</u>									N. CIV. <u>29</u>								
CATASTO <u>Valtesse, F 4, mp 767</u>																		USO ATTUALE <u>istituto di assistenza</u>									1 0 3 0 2 0 1								
I - STRUTTURA PORTANTE <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			II - PARTI COMPLEMENTARI <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			III - COPERTURA <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			IV - INTERNO <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			V - UMIDITÀ			A Inesistente			B Tracce			C Rilevante <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			I			GRADO								
PROTEZIONE ESISTENTE																		STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono			B Mediocre			C Cattivo			II			3		
PROTEZIONE PROPOSTA																											III								
PROTEZIONE PROPOSTA																											IV								
PROTEZIONE PROPOSTA																											V								
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																	
<u>assegnabile ai primi anni del sec. XX</u>									<u>edificio isolato</u>									<u>muri misti</u>																	
									<u>pianta quadrangolare</u>									<u>solai misti</u>																	
									<u>altezza di 2 piani</u>									<u>tetto con manto di marsigliesi</u>																	
									<u>copertura a padiglione</u>									<u>esterno = verde chiaro</u>																	
PROPRIETARIO ATTUALE									CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO																	
<u>Istituto Suore di Carità</u>									<u>elementi decorativi di gusto eclettico</u>																										
									<u>gradinata di accesso</u>																										
BIBLIOGRAFIA									<u>giardino antistante</u>																										
									<u>parco a monte</u>																										
DOCUMENTI ANNESSI																		OSSERVAZIONI																	
<u>NEG. C 15.8 / C 15.15</u>																		<u>interno non visitato</u>																	
																		<u>dipendenza: scheda 10.3.02.02</u>																	
																		REDATTA DA																	
																		<u>V. Zanella</u>																	
																		IL																	
																		<u>ott. 77</u>																	
																		VISTA DA																	
																		IL																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	

