



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9											
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>									PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI									<b>INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI</b>									<b>MONUMENTI</b>		
DENOMINAZIONE <b>edificio di servizio</b>												EPOCA <b>sec. XX</b>						NUMERO SCHEDA											
LOCALITÀ <b>Quintino Alto</b>						VIA <b>Quintino Alto</b>						N. CIV. <b>31</b>						1 0 3 0 2 0 2											
CATASTO <b>Valtesse, F 4, mp 767</b>												USO ATTUALE <b>istituto di assistenza (dipendenza)</b>																	
I - STRUTTURA PORTANTE <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			II - PARTI COMPLEMENTARI <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			III - COPERTURA <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			IV - INTERNO <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			V - UMIDITÀ			A Inesistente			B Tracce			C Rilevante			I			GRADO		
PROTEZIONE ESISTENTE												A Buono			B Mediocre			C Cattivo			II			4					
PROTEZIONE PROPOSTA												A Buono			B Mediocre			C Cattivo			III								
IV												A Buono			B Mediocre			C Cattivo			IV								
V												A Buono			B Mediocre			C Cattivo			V								
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI											
assegnabile ai primi anni del sec. XX									edificio isolato presso la strada in relazione con quello della scheda 10.3.02.02 pianta rettangolare altezza di 2 piani copertura a padiglione									muri misti solai misti tetto con manto di marsigliesi  esterno: grigio verde											
PROPRIETARIO ATTUALE									CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO											
Istituto Suore di Carità																													
BIBLIOGRAFIA																													
DOCUMENTI ANNESSI																		OSSERVAZIONI											
NEG. C 15.9 / C 15.28																		interno non visitato											
																		REDATTA DA											
																		V. Zanella											
																		IL											
																		ott. 77											
																		VISTA DA											
																		IL											
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9											



SCHEDA 10.3.02.02 scala 1:2000

0 20 40 60

0°

90°

180°

270°

Elementi di identificazione grafica e fotografica