



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9											
COMUNE DI BERGAMO									PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI									MONUMENTI		
DENOMINAZIONE edificio residenziale									EPOCA sec. XX									NUMERO SCHEDA											
LOCALITÀ Valtesse, F 2, mp 289									VIA Quintino Alto									N. CIV. 39									1 0 3 0 2 0 7		
CATASTO privata									USO ATTUALE abitazione (3 famiglie)																				
I - STRUTTURA PORTANTE <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			II - PARTI COMPLEMENTARI <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			III - COPERTURA <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			IV - INTERNO <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			V - UMIDITÀ			A Inesistente <input type="checkbox"/> B Tracce <input checked="" type="checkbox"/> C Rilevante <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			I <input checked="" type="checkbox"/>			GRADO								
PROTEZIONE ESISTENTE									STATO DI CONSERVAZIONE									A Buono <input type="checkbox"/>			II <input type="checkbox"/>			4					
PROTEZIONE PROPOSTA									B Medio <input type="checkbox"/>									C Cattivo <input type="checkbox"/>			III <input type="checkbox"/>								
V <input type="checkbox"/>																		IV <input type="checkbox"/>											
V <input type="checkbox"/>																		V <input type="checkbox"/>											
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI											
costruito nel sec. XX									edificio in relazione con quello									muri di mattoni											
già abitazione di contadini									della scheda 10.3.02.06									solai misti											
1972 = ristrutturazione									pianta rettangolare allungata									balconi di legno											
									altezza di 2 piani									tetto con manto di coppi											
									balconi									esterno: crema											
									copertura a 2 falde																				
PROPRIETARIO ATTUALE									CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO											
Berlanda - Parimbelli - Gamba									tettoia adiacente																				
BIBLIOGRAFIA																													
DOCUMENTI ANNESSI																		OSSERVAZIONI											
NEG. C 15.18 / C 15.22																													
																		REDATTA DA V. Zanella IL ott. 77											
																		VISTA DA IL											
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9											

