



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO									PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI									MONUMENTI																										
DENOMINAZIONE cascina									EPOCA sec. XVI?									NUMERO SCHEDA																																			
LOCALITÀ									VIA Zarda									N. CIV. 10																																			
CATASTO Valtesse, F 4, mp 269									USO ATTUALE abitazione e rustico									1 0 3 0 2 1 5																																			
PROPRIETÀ privata									I - STRUTTURA PORTANTE A X B C									II - PARTI COMPLEMENTARI A B X									III - COPERTURA A X C									IV - INTERNO A B X									V - UMIDITÀ A Immediante A X C B Tracce A X C C Rilevante								
PROTEZIONE ESISTENTE									STATO DI CONSERVAZIONE A Buono B Mediocre C Cattivo									I 3 II III IV V																																			
PROTEZIONE PROPOSTA									GRADO																																												
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																																			
databile al sec. XVI									edificio isolato a monte della									muri misti (fondati sulla roccia)																																			
planimetria invariata dal 1808									strada									in parte con scarpa																																			
									corpo leggermente in curva									pilastri di mattoni																																			
									pianta rettangolare allungata									solai di legno																																			
									portico e loggiato trabeati									tetto con manto di coppi																																			
									copertura a 2 falde																																												
PROPRIETARIO ATTUALE									CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO																																			
Pandini Giulio									vecchio intonaco coprente									notevole emergenza rustica, ben con																																			
									singolare rapporto di pieni e di									servata nel paesaggio, da salvaguar																																			
									vuoti									dare nei suoi caratteri esterni																																			
BIBLIOGRAFIA									portico profondo																																												
MAPPA 1808									interessante struttura muraria																																												
									a scarpa																																												
DOCUMENTI ANNESSI																		OSSERVAZIONI																																			
NEG. C 15.12 / C 15.27																		rustico della villa "La Tram																																			
C 15.26 / C 15.25																		plina" (10.3.02.09)																																			
																		REDATTA DA V. Zanella IL ott. 77																																			
																		VISTA DA IL																																			

