



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		62																	
DENOMINAZIONE ex cascina																		EPOCA sec.XVIII-XX																		MONUMENTI																	
LOCALITÀ VIA Col di Lana																		N. CIV. 8																		NUMERO SCHEDA																	
CATASTO Valtesse, F 2, mp.349																																				1 0 3 0 2 1 7																	
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE abitazione (in ristrutturazione)																																			
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Medio C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			A X B C			PARTI COMPLEMENTARI			A B X C			COPERTURA			A B X C			INTERNO			A X C			UMIDITÀ			A Inesistente B Tracce C Rilevante			A B X C			GRADO														
																																				A=4 B=5																	
PROTEZIONE ESISTENTE																																																					
PROTEZIONE PROPOSTA loggiati interni di legno																																																					
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI																	
EPOCA DI COSTRUZIONE e trasformazioni:																		nucleo compatto a mezza costa																		STRUTTURE E MATERIALI																	
edificio aggiunto a uno preesistente nel vano di una finestra vi è la data del 1740																		articolato a cortili (vedi anche scheda 10.3.02.18) altezze di 2 e 3 piani portici e loggiati rustici interni copertura a 2 falde																		muri misti prevalentemente di pietra																	
nella planimetria del 1808 manca il corpo di sud-est, a valle (B) aggiunto nel 1925																																				pilastri di mattoni																	
Nel 1970 circa ampliamento della strada di accesso																																				pavimento in cotto nel portico																	
Nel 1988 in fase di ristrutturazione																																				solai di legno																	
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI																		ballatoi di legno																	
																																				aperture con contorni di arenaria																	
																																				tetto con manto in coppi																	
																																				esterno: intonaco grigio e pietra																	
																																				PROPOSTE DI RESTAURO																	
PROPRIETARIO ATTUALE																																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA																	
De Benedictis - Benedetti - Pavan																																																					
																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO																		OSSERVAZIONI																	
BIBLIOGRAFIA																																																					
mappa 1808																																																					
DOCUMENTI ANNESSI																																				Aggiornata da G.Rinetti - dic/88																	
																																				REDATTA DA V.Zanella IL ott.77																	
																																				CONTROLLATA DA IL																	
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																																				REVISIONATA DA IL																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			

