




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>									PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE cascina									EPOCA sec. XV - XIX									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ									VIA Col di Lana									N. CIV. 10																	
CATASTO Valtesse, F 2, mp 348																		1   0   3   0   2   1   8																	
PROPRIETÀ privata									USO ATTUALE disabitata																										
I - STRUTTURA PORTANTE			A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/>			II - PARTI COMPLEMENTARI			A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/>			III - COPERTURA			A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/>			IV - INTERNO			A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/>			V - UMIDITÀ			A <input type="checkbox"/> B <input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/>			I			GRADO		
PROTEZIONE ESISTENTE									STATO DI CONSERVAZIONE									A Buono			B Mediocre			C Cattivo			II			3					
PROTEZIONE PROPOSTA affreschi esterni																																			
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																	
strutture (pilastri) riferibili al XV sec.									nucleo compatto a mezza costa - edificio unito a quello della scheda 10.3.02.17									muri misti																	
planimetria quasi invariata dal 1808									pianta a L									pilastri di pietre squadrate																	
brutta apertura recente nel lato a monte									portico e loggiato trabeati									solai di legno																	
ex proprietà Adelasio									ballatoio e scala esterna nell'a la verso valle									ballatoi di legno																	
ex cantina (Gotti)									copertura a 2 falde									finestre con inferriate																	
																		tetto con manto di coppi																	
PROPRIETARIO ATTUALE									CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO																	
Angelini Sandro									nel loggiato, affreschi barocchi (Annunciazione - S. Giuseppe)																										
									croci affrescate sui pilastri																										
BIBLIOGRAFIA																																			
MAPPA 1808									portico lastricato - pozzo																										
DOCUMENTI ANNESSI																		OSSERVAZIONI																	
NEG. C 19.35 / C 17.5a																		edificio rustico notevole per la struttura e per le figurazioni affrescate																	
C 19.36a / C 17.1a																		REDATTA DA V. Zanella																	
C 17.3a									scheda bis									IL ott. 77																	
																		VISTA DA																	
																		IL																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	





1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9									
<b>COMUNE DI BERGAMO</b> PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI		<b>INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI</b>									
DENOMINAZIONE <b>cascina</b>		EPOCA <b>sec. XV - XIX</b>									
LOCALITÀ <b>Valtesse, F 2, mp 348</b>	VIA <b>Col di Lana</b>	N. CIV. <b>10</b>									
PROPRIETÀ <b>privata</b>		USO ATTUALE <b>disabitata</b>									
I - STRUTTURA PORTANTE <table border="1" style="display: inline-table; width: 50px; height: 15px;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>				II - PARTI COMPLEMENTARI <table border="1" style="display: inline-table; width: 50px; height: 15px;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>				III - COPERTURA <table border="1" style="display: inline-table; width: 50px; height: 15px;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>			
IV - INTERNO <table border="1" style="display: inline-table; width: 50px; height: 15px;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>				V - UMIDITÀ <table border="1" style="display: inline-table; width: 50px; height: 15px;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>				VI - STATO DI CONSERVAZIONE <table border="1" style="display: inline-table; width: 50px; height: 15px;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>			
PROTEZIONE ESISTENTE		STATO DI CONSERVAZIONE <table border="1" style="display: inline-table; width: 50px; height: 15px;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>									
PROTEZIONE PROPOSTA		STATO DI CONSERVAZIONE <table border="1" style="display: inline-table; width: 50px; height: 15px;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>									
DATI CRONOLOGICI		DATI TIPOLOGICI									
DATI CRONOLOGICI		STRUTTURE E MATERIALI									
PROPRIETARIO ATTUALE		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									
BIBLIOGRAFIA		PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO									
DOCUMENTI ANNESSI <b>NEG. C 17.3a</b>		OSSERVAZIONI									
REDATTA DA <b>V. Zanella</b>		IL <b>ott. 77</b>									
VISTA DA		IL									
1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9									



ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA