



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																															
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>									PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI									MONUMENTI																																						
DENOMINAZIONE oratorio di S. Carlo									EPOCA sec. XVIII - XIX									NUMERO SCHEDA																																															
LOCALITA Bassani									VIA Bassani									N. CIV.																																															
CATASTO Valtesse, F 1, mp F									USO ATTUALE magazzino									1 0 3 0 2 2 7																																															
PROPRIETA privata									I - STRUTTURA PORTANTE A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/>									II - PARTI COMPLEMENTARI A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/>									III - COPERTURA A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/>									IV - INTERNO A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/>									V - UMIDITA A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/>									I <input type="checkbox"/> II <input type="checkbox"/> III <input type="checkbox"/> IV <input type="checkbox"/> V									GRADO 2		
PROTEZIONE ESISTENTE									STATO DI CONSERVAZIONE A Buono B Mediocre C Cattivo																																																								
PROTEZIONE PROPOSTA																																																																	
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																																															
edificio databile al sec. XVIII									edificio ad angolo tra strade									muri misti																																															
sec. XIX - aggiunto il corpo B									A = oratorio, a pianta rettangolare									solai di legno																																															
in funzione fino agli anni '30									volta a botte									aperture: contorni di arenaria e																																															
									fronte a capanna									inferriate																																															
									copertura a 2 falde									tetto con manto di coppi																																															
									B = edificio annesso									esterno: facciata arancione; fianchi																																															
									pianta quadrangolare									grigi																																															
									altezza di 2 piani																																																								
									copertura a 1 falda																																																								
PROPRIETARIO ATTUALE									CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO																																															
Bulgarini									A = portale trabeato con finestre laterali																																																								
									finestra semicircolare in alto																																																								
BIBLIOGRAFIA									interno a 2 campate																																																								
MAPPA 1808, MAIRONI, 1820, III, 206									alle pareti, ovali con stazioni della Via Crucis affrescate																																																								
									cornici di stucco																																																								
DOCUMENTI ANNESSI									affreschi decorativi									OSSERVAZIONI																																															
NEG. C 19.10																																																																	
																		REDATTA DA V. Zanella									II. ott. 77																																						
																		VISTA DA									IL																																						
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																															

