




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																													
COMUNE DI BERGAMO									PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI									MONUMENTI																				
DENOMINAZIONE cascina									EPOCA sec. XV? - XVIII									NUMERO SCHEDA																													
LOCALITA Bassani									N. CIV. 25									1 0 3 0 2 3 2																													
CATASTO Valtesse, F 1, mp 1238 - 1239 - 1240									USO ATTUALE abitazione (1 famiglia)																																						
PROPRIETA privata																																															
I - STRUTTURA PORTANTE			A B X			II - PARTI COMPLEMENTARI			A B X			III - COPERTURA			A B X			IV - INTERNO			A B X			V - UMIDITA			A Inesistente B Tracce C Rilevante			A X C			I GRADO			II			III 3			IV			V		
PROTEZIONE ESISTENTE									STATO DI CONSERVAZIONE									A Buono B Mediocre C Cattivo																													
PROTEZIONE PROPOSTA																																															
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																													
elementi antichi, probabilmente tardomedioevali (nell'ala verso sud)									edificio isolato a mezza costa corpo principale con pianta a L altezza di 2 piani ballatoio									muri misti, costruiti su roccia solai di legno aperture: contorni di arenaria tetti con manto di coppi																													
indicata nel catasto 1843 come "casa di villeggiatura"									copertura a padiglione - ala digradante a valle altezza di 3 piani ballatoio e scala esterna copertura a padiglione																																						
PROPRIETARIO ATTUALE									CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO																													
Zanchi Angelo									nel corpo principale, a piano terreno aperture ad arco sotto il ballatoio di legno con balaustra lavorata: decorazioni a fregio tinteggiato balconcini con davanzali in ferro battuto ('700)																																						
BIBLIOGRAFIA																		OSSERVAZIONI																													
MAPPA 1808; MAPPA 1843									pozzo all'angolo del corpo a L ./.									singolare complesso di notevole valore architettonico e ambientale																													
DOCUMENTI ANNESSI																		REDATTA DA																													
NEG. C 14.27 / C 14.33 C 14.28 / C 14.30 C 14.31 scheda bis																		V. Zanella																													
																		IL ott. 77																													
																		VISTA DA																													
																		IL																													
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																													





1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9									
COMUNE DI BERGAMO PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI									
DENOMINAZIONE cascina		EPOCA sec. XV? - XVIII									
LOCALITÀ VIA Bassani		N. CIV. 25									
CATASTO Valtesse, F 1, mp 1238 - 1239 - 1240		NUMERO SCHEDA 1 0 3 0 2 3 2									
PROPRIETÀ privata		USO ATTUALE abitazione (1 famiglia) B I S									
I - STRUTTURA PORTANTE <table style="display: inline-table; border: 1px solid black;"><tr><td style="width: 15px; height: 15px;"></td><td style="width: 15px; height: 15px;"></td><td style="width: 15px; height: 15px;"></td></tr></table>				II - PARTI COMPLEMENTARI <table style="display: inline-table; border: 1px solid black;"><tr><td style="width: 15px; height: 15px;"></td><td style="width: 15px; height: 15px;"></td><td style="width: 15px; height: 15px;"></td></tr></table>				III - COPERTURA <table style="display: inline-table; border: 1px solid black;"><tr><td style="width: 15px; height: 15px;"></td><td style="width: 15px; height: 15px;"></td><td style="width: 15px; height: 15px;"></td></tr></table>			
		IV - INTERNO <table style="display: inline-table; border: 1px solid black;"><tr><td style="width: 15px; height: 15px;"></td><td style="width: 15px; height: 15px;"></td><td style="width: 15px; height: 15px;"></td></tr></table>									
		V - UMIDITÀ <table style="display: inline-table; border: 1px solid black;"><tr><td style="width: 15px; height: 15px;"></td><td style="width: 15px; height: 15px;"></td><td style="width: 15px; height: 15px;"></td></tr></table>									
PROTEZIONE ESISTENTE PROTEZIONE PROPOSTA		STATO DI CONSERVAZIONE <table style="display: inline-table; border: 1px solid black;"><tr><td style="width: 15px; height: 15px;"></td><td style="width: 15px; height: 15px;"></td><td style="width: 15px; height: 15px;"></td></tr></table>									
		I <input type="checkbox"/> II <input type="checkbox"/> III <input type="checkbox"/> IV <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/>									
		GRADO 3									
DATI CRONOLOGICI	DATI TIPOLOGICI	STRUTTURE E MATERIALI									
PROPRIETARIO ATTUALE	CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO ./. nel corpo a valle, porta ad arco di pietra	PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO									
BIBLIOGRAFIA	corte erbosa antistante larga gradonata lastricata di accesso	OSSERVAZIONI									
DOCUMENTI ANNESSI NEG. C 14.31		REDATTA DA V. Zanella IL ott. 77 VISTA DA IL									
1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9									

