



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																																																																																		
COMUNE DI BERGAMO									PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI									MONUMENTI																																																																																									
DENOMINAZIONE <u>edificio residenziale</u>									EPOCA <u>sec. XX</u>									NUMERO SCHEDA																																																																																																		
LOCALITÀ <u>Valtesse</u>									VIA <u>Bassani</u>									N. CIV. <u>2</u>																																																																																																		
CATASTO <u>Valtesse, F 1, mp 416</u>									USO ATTUALE <u>abitazione</u>									1 0 3 0 2 4 1																																																																																																		
PROPRIETÀ <u>privata</u>									I - STRUTTURA PORTANTE <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C									II - PARTI COMPLEMENTARI <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C									III - COPERTURA <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C									IV - INTERNO <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C									V - UMIDITÀ <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C									Insistente Tracce Rilevante <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C									I <input type="checkbox"/>									II <input type="checkbox"/>									III <input type="checkbox"/>									IV <input type="checkbox"/>									V <input type="checkbox"/>									GRADO								
PROTEZIONE ESISTENTE									STATO DI CONSERVAZIONE									A Buono <input type="checkbox"/>									B Medioore <input type="checkbox"/>									C Cattivo <input type="checkbox"/>									5																																																																							
PROTEZIONE PROPOSTA									DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																																																																																									
									costruito nel 1970									edificio isolato altezza di due piani copertura a due falde									struttura in cemento armato tinta esterna chiara manto di copertura in coppi																																																																																									
PROPRIETARIO ATTUALE									CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO																																																																																																		
Cantamesse Giuseppe																		ogni eventuale trasformazione dovrà tener conto del particolare contesto ambientale																																																																																																		
BIBLIOGRAFIA																		OSSERVAZIONI																																																																																																		
DOCUMENTI ANNESSI																		REDATTA DA <u>V. Zanella</u> IL <u>12/5/82</u>																																																																																																		
NEG. P 2.3																		VISTA DA IL																																																																																																		
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																																																																																		

