




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9											
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>									PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI									MONUMENTI		
DENOMINAZIONE <b>edificio residenziale</b>												EPOCA <b>sec. XX</b>						NUMERO SCHEDA											
LOCALITÀ <b>Valtesse</b>			VIA <b>Alcaini</b>						N. CIV. <b>8</b>						1   0   3   0   2   5   0														
CATASTO <b>Valtesse, F 4, mp 456</b>												USO ATTUALE <b>abitazione</b>																	
I - STRUTTURA PORTANTE <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			II - PARTI COMPLEMENTARI <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			III - COPERTURA <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			IV - INTERNO <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			V - UMIDITÀ			A Inesistente B Tracce C Rilevante			I <input checked="" type="checkbox"/>			GRADO								
PROTEZIONE ESISTENTE												STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono			II <input checked="" type="checkbox"/>			5								
PROTEZIONE PROPOSTA												B Mediocre			III <input type="checkbox"/>														
C Cattivo												IV <input type="checkbox"/>																	
V <input type="checkbox"/>												V <input type="checkbox"/>																	
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI											
costruito nel 1971									edificio isolato									struttura in cemento armato											
arch. Ottone Selogni									pianta articolata									rivestimento esterno in mattoni											
									altezza di 3 piani									manto di copertura in coppi											
									copertura a falde varie																				
PROPRIETARIO ATTUALE									CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO											
Lattuada Guido									giardino adiacente									ogni eventuale trasformazione dovrà tener conto del particolare contesto ambientale											
BIBLIOGRAFIA									autorimessa staccata																				
																		OSSERVAZIONI											
DOCUMENTI ANNESSI																		REDATTA DA <b>V. Zanella</b> IL <b>11/5/82</b>											
NEG? P 5.3																		VISTA DA IL											
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9											



ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOAEREA