




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																												
COMUNE DI BERGAMO																		PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE edificio residenziale																		EPOCA sec. XVI - XX																		NUMERO SCHEDA																										
LOCALITÀ Valtesse																		VIA Zarda																		N. CIV. 3																										
CATASTO Valtesse, F 4, mp 224																		USO ATTUALE abitazione																		1 0 3 0 2 5 1																										
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE abitazione																																												
I - STRUTTURA PORTANTE <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C						II - PARTI COMPLEMENTARI <input type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C						III - COPERTURA <input type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C						IV - INTERNO <input type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C						V - UMIDITÀ						I <input type="checkbox"/>			GRADO																													
																								A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			A = 1																																			
PROTEZIONE ESISTENTE																								B <input type="checkbox"/>			B = 4																																			
PROTEZIONE PROPOSTA																								C <input type="checkbox"/>																																						
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		STRUTTURE E MATERIALI																										
1561 = data incisa sul portale staccato, verso strada																		complesso con pianta a U altezza di 2 piani																		muri misti																										
c. 1970 = trasformazione nell'ala ovest																		copertura a due falde																		copertura con manto di coppi																										
c. 1980 = sistemazioni nell'ala est (rustico)																		portale staccato a filo di strada con tetto di coppi e cornici in cotto (A)																																												
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO																		PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO																										
Gilberti																		nel corpo centrale, portico e loggia trabeati																		l'arco cinquecentesco su strada ha bisogno di restauri																										
BIBLIOGRAFIA																		portale cinquecentesco in cotto tra il cortile e i campi																																												
scheda I.S.A.L. 10.3.01.02 (1972)																		pilastri nel portico con spigoli smussati																		OSSERVAZIONI																										
DOCUMENTI ANNESSI																																																														
NEG. P 5.16 / 5.15																																				REDATTA DA V. Zanella IL 7/7/82																										
																																				VISTA DA IL																										
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																												



ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE ORAFICA E FOTOGRAFICA