




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																																																																
COMUNE DI BERGAMO									PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI									MONUMENTI																																																																							
DENOMINAZIONE edificio residenziale									EPOCA sec. XX									NUMERO SCHEDA																																																																																
LOCALITÀ Valtesse									VIA Zarda									N. CIV. 3b																																																																																
CATASTO Valtesse, F 4, mp 223									USO ATTUALE abitazione									1 0 3 0 2 5 2																																																																																
PROPRIETÀ privata									I - STRUTTURA PORTANTE <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C									II - PARTI COMPLEMENTARI <input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C									III - COPERTURA <input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C									IV - INTERNO <input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C									V - UMIĐITA' <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C									Insistente Tracce Rilevante <input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C									GRADO																																			
PROTEZIONE ESISTENTE									STATO DI CONSERVAZIONE									A Buono									B Mediocre									C Cattivo									I									II									III									IV									V									5								
PROTEZIONE PROPOSTA									DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																																																																							
									edificio costruito nel 1972									edificio isolato altezza di 2 piani + seminterrato e sottotetto pianta quadrangolare copertura a due falde									struttura in cemento armato tinta esterna: intonaco color senape + mattoni manto del tetto in marsigliesi																																																																							
									PROPRIETARIO ATTUALE									CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO																																																																							
									Gilberti Mario e Ludovico									giardino																																																																																
									BIBLIOGRAFIA																																																																																									
									DOCUMENTI ANNESSI																		OSSERVAZIONI																																																																							
									NEG. P 5.9																		REDATTA DA V. Zanella IL 7/7/82																																																																							
																											VISTA DA IL																																																																							
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																																																																



ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA