

i 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6	7 8 9
COMUNE DI BERGAMO  PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI  INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI			MONUMENTI
		EPOCA Sec. XVII? - XX	NUMERO SCHEDA
CATASTO Valtesse, F 4, mp 189			1 0 3 0 2 5 5
PROPRIETA Privata	USO ATTUALE abitazione del custode		1, 10 10 10 10 10
I - STRUTTURA A B C II - PARTI COMPLEMENTARI A A C	III — COPERTURA   X   B   C     IV — INTERNO   A   X   C	V — UMIDITA B Tracce X B C Rilevante	I GRADO
PROTEZIONE ESISTENTE PROTEZIONE PROPOSTA		STATO DI B Medicore	m 4
		C Cattivo	v /
DATI CRONOLOGICI	DATI TIPOLOGICI	STRUFTURE E MATERIALI	2
vecchio edificio rurale (cascina	edificio isolato	muri misti	
Colombaia, sec. XVII?)	pianta rettangolare	solai di legno	
ristrutturato	altezza di 3 piani	tinta esterna: gialla	
IIS OI WOO COLL SOO	copertura a capanna	manto di copertura in coppi	
	piccola costruzione di servizio, adiacente		
	tetto a due falde, con coppi		
PROPRIETARIO ATTUALE	CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO	PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO	
Bruno Bezzetto	poklaio a valle		
BIBLIOGRAFIA	autorimessa adiacente		
		OSSERVAZIONI	
DOCUMENTI ANNESSI			
NEG. P 3.32A		REDATTA DA V. Zanella	
1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 1 2 3 4 5 6 7 8 9	VISTA DA	7 8 9
		100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	



