

1 2 3 4	5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6	7 8 9
COMUNE DI BERGAMO  PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI  INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI				MONUMENTI
DENOMINAZIONE edificio residenziale			EPOCA Sec. XV ? - XX	NUMERO SCHEDA
LOCALITA Valtesse		VIA Quintino Basso	N. CIV. 18	
CATASTO Valtesse,	F 4, mp 1307, 191			1030258
PROPRIETA Privata		USO ATTUALE abitazione		
I — STRUTTURA MA B C	II — PARTI COMPLEMENTARI X B C	III - COPERTURA 🔉 B C V - INTERNO 🕱 B C	V — UMIDITA A Incesistente C Rilevante	I GRADO
PROTEZIONE ESISTENTE			A Buono	m / 4
PROTEZIONE PROPOSTA			STATO DI B Medisere	IV /
		C Cattivo		v /
DATI CRONOLOGICI		DATI TIPOLOGICI	STRUTTURE E MATERIALI	
	7 - (11 7 7 - 11 ) 3 - 7	-2101-1-1-1-1-1		
parte centrale ("casello") del sec. XV o XVI		edificio isolato	muri misti	
ala aggiunta nel 1967		pianta a T	(vecchie pietre squadrate in vista)	
prolungamento realizzato nel		altezza di 2 piani + sottotetto	manto di copertura in coppi	
1950		copertura a padiglione	manto di copertura in coppi	
(1324)		corpo adiacente, di prismi, con		
		funzione di magazzino		
		Turzione ui magazzino		
PROPRIETARIO ATTUALE		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO	PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO	
Redondi Lorenzo		muri con scarpa		
Redondi Virg	ilio			
BIBLIOGRAFIA				
			OSSERVAZIONI	
DOCUMENTI ANNESSI				
Mand to co-			- 2	10/0/0-
NEG. P 6.33A / 5.13A			REDATTA DA V. Zanella	110/7/82
1 2 2 4 5 6 7 8 9			VISTA DA	IL.
1 2 H 4 5 0 7 8 9		1 2 2 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6	, в у
		1		



