




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
COMUNE DI BERGAMO									PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE edificio residenziale, con rustico																		EPOCA sec. XX									NUMERO SCHEDA								
LOCALITÀ Valtesse						VIA Quintino Basso						N. CIV. 16						1 0 3 0 2 6 3																	
CATASTO Valtesse, F 4, mp 1056																																			
PROPRIETÀ privata									USO ATTUALE abitazione e stalla																										
I - STRUTTURA PORTANTE <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			II - PARTI COMPLEMENTARI <input type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			III - COPERTURA <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			IV - INTERNO <input type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			V - UMIΔITÀ <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			Inesistente <input type="checkbox"/> Tracce Rilevanti <input type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			I			GRADO														
PROTEZIONE ESISTENTE																		STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono			B Mediocre			C Cattivo			II			5		
PROTEZIONE PROPOSTA																											III								
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI								
edificio costruito nel 1925 e ristrutturato nel 1978																		edificio isolato pianta articolata altezza di 2 piani + sottotetto copertura a padiglione									muri misti tinta esterna: chiara manto del tetto in marsigliesi								
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO								
Carobbio Severo, Luigi e Arturo																		nell'ala del rustico, stalla in funzione (bovini) nel cortile, due box per auto																	
BIBLIOGRAFIA																																			
DOCUMENTI ANNESSI																											OSSERVAZIONI								
NEG. P 2.35																											REDATTA DA V. Zanella IL 7/7/82								
																											VISTA DA IL								
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	



ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA