**COMUNE DI BERGAMO** — PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI — INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI — MONUMENTI

DENOMINAZIONE: casello di caccia — EPOCA: sec. XIX — NUMERO SCHEDA: 1 0 3 0 3 0 1

LOCALITÀ: Calvarola — VIA: Calvarola — N. CIV.

CATASTO: Redona, F 1, mp 527

PROPRIETÀ: privata — USO ATTUALE: inutilizzato

I — STRUTTURA PORTANTE: A X B C — II — PARTI COMPLEMENTARI: A X C — III — COPERTURA: A X C — IV — INTERNO: A X C — V — UMIDITÀ: A Inesistente, B Tracce, X C Rilevante — GRADO: 4

PROTEZIONE ESISTENTE

PROTEZIONE PROPOSTA

STATO DI CONSERVAZIONE: A Buono, B Mediocre, C Cattivo

**DATI CRONOLOGICI**

1885 = costruzione

(scritta esterna: "Casello fabricato nel 1885 marzo Botarlini di Scanso")

**DATI TIPOLOGICI**

edificio isolato
pianta rettangolare
altezza di 1 piano
copertura lievemente a botte

**STRUTTURE E MATERIALI**

muri misti
aperture: contorni di arenaria e inferriate
tetto protetto da catrame

esterno: verde

**PROPRIETARIO ATTUALE**

Locatelli

**CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO**

volta interna di mattoni a botte

verso valle, capanno di legno

**PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO**

**BIBLIOGRAFIA**

**DOCUMENTI ANNESSI:** NEG. C 3.27

**OSSERVAZIONI**

REDATTA DA: V. Zanella — IL: ott. 77

VISTA DA — IL


1
272
527
273
268
251
274
830
Via Calvarola
275
1066
819
276
277
SCHEDA 10.3.03.01
scala 1:2000
0 20 40 60