



66															
COMUNE DI BERGAMO INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI															
DENOMINAZIONE edificio residenziale						EPOCA sec. XVIII-XX									
LOCALITÀ Calvarola			VIA Calvarola			N. CIV. 16									
CATASTO Redona, F 4, mp.124															
PROPRIETÀ privata			USO ATTUALE abitazione												
STATO DI CONSERVAZIONE		STRUTTURA PORTANTE		PARTI COMPLEMENTARI		COPERTURA		INTERNO			UMIDITÀ		GRADO		
A Buono B Medioero C Cattivo		X B C		X B C		X B C		X B C		A Inesistente B Tracce C Rilevante		A X C		4	
PROTEZIONE ESISTENTE															
PROTEZIONE PROPOSTA															
DATI CRONOLOGICI					DATI TIPOLOGICI					DATI TECNICI					
EPOCA DI COSTRUZIONE e trasformazioni:					edificio isolato					STRUTTURE E MATERIALI					
nella mappa 1808 è indicato un edificio con pianta diversa					pianta rettangolare					struttura in c.a. e mattoni					
Ristrutturato nel 1977 con aggiun-					altezza di 2 piani					solai misti					
ta di 1 corpo					copertura a falde sfalsate					aperture: contorni di arenaria					
										tetto con manto di coppi					
					CARATTERISTICHE PARTICOLARI										
					a monte capanno in muratura, con coper-										
					tura a due falde- interamente ristrutturato										
										PROPOSTE DI RESTAURO					
PROPRIETARIO ATTUALE										UTILIZZAZIONE PROPOSTA					
TOMBINI C.															
					CONTESTO INTERNO ED ESTERNO					OSSERVAZIONI					
BIBLIOGRAFIA															
										Aggiornata da G.Rinetti - dic.88					
DOCUMENTI ANNESSI										REDATTA DA V.Zanella IL ott.77					
					Si deve proteggere il contesto interno SI NO					CONTROLLATA DA IL					
					Si deve proteggere il contesto esterno SI NO					REVISIONATA DA IL					
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica															



6/32-34-35

SCHEDA 10.3.03.02 scala 1:2000

ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA