



67																													
COMUNE DI BERGAMO									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI											
DENOMINAZIONE edificio residenziale												EPOCA XX sec.																	
LOCALITÀ Delizia						VIA Delizia						N. CIV. 13																	
CATASTO Redona, F 3, mp210												NUMERO SCHEDA																	
PROPRIETÀ												10 B 0 B 0 7																	
USO ATTUALE ABITAZIONE																													
STATO DI CONSERVAZIONE		A Buono B Mediocre C Cattivo		STRUTTURA PORTANTE		X B C		PARTI COMPLEMENTARI		X B C		COPERTURA		X B C		INTERNO		X B C		UMIDITÀ		A Inesistente B Tracce C Rilevante		A X C		GRADO		4	
PROTEZIONE ESISTENTE																													
PROTEZIONE PROPOSTA																													
DATI CRONOLOGICI												DATI TIPOLOGICI												DATI TECNICI					
EPOCA DI COSTRUZIONE e trasformazioni: ex cascina (nella mappa del 1808 appare in corrispondenza un piccolo volume)												Edificio isolato pianta a I altezza di 3 piani copertura a 2 falde												STRUTTURE E MATERIALI muri misti solai misti tetto con manto di coppi esterno: intonaco di colore avorio chiaro					
TRACCE DI RESTAURI Ampliamento e ristrutturazione nel 1977 1982																													
												CARATTERISTICHE PARTICOLARI																	
																								PROPOSTE DI RESTAURO					
PROPRIETARIO ATTUALE Ferrario Angelo e Fiorella																								UTILIZZAZIONE PROPOSTA					
												CONTESTO INTERNO ED ESTERNO																	
BIBLIOGRAFIA Mappa 1808																								OSSERVAZIONI					
																								Aggiornata da G.Rinetti - dic.88					
DOCUMENTI ANNESSI																								REDATA DA V.Zanella IL ott.77					
												Si deve proteggere il contesto interno SI NO												CONTROLLATA DA IL					
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica												Si deve proteggere il contesto esterno SI NO												REVISIONATA DA IL					

