



1									2									3																																			
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>																		<b>INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI</b>																		68																	
DENOMINAZIONE <b>edificio residenziale con rustico</b>																		EPOCA <b>XVII-XIX sec.</b>			MONUMENTI																																
LOCALITÀ <b>Delizia</b>																		VIA <b>Delizia</b>			NUMERO SCHEDA																																
CATASTO <b>Redona F 3, mp.192</b>																		N. CIV. <b>29</b>			1 0 3 0 3 0 8																																
PROPRIETÀ <b>privata</b>																		USO ATTUALE <b>abitazione</b>																																			
STATO DI CONSERVAZIONE		A Buono B Mediocre C Cattivo		STRUTTURA PORTANTE		A X B C		PARTI COMPLEMENTARI		A X B C		COPERTURA		A X B C		INTERNO		A X B C		UMIDITÀ		A Inesistente B Tracce C Rilevante		A X C		GRADO																											
PROTEZIONE ESISTENTE																										A=3																											
PROTEZIONE PROPOSTA																										B=4																											
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI																	
EPOCA DI COSTRUZIONE <b>e trasformazioni:</b>																		<b>Edificio isolato a mezza costa</b>																		<b>STRUTTURE E MATERIALI</b>																	
<b>corpo A - databile al XVII sec.</b>																		<b>pianta rettangolare</b>																		<b>muri misti</b>																	
<b>corpo B - rustico aggiunto dopo il 1942</b>																		<b>altezza di 2 piani a valle con portico ora recuperato a residenza</b>																		<b>pilastrini di mattoni intonacati</b>																	
<b>ristrutturata nel 1980</b>																		<b>copertura a padiglione</b>																		<b>solai in legno</b>																	
<b>ristrutturata nel 1980</b>																		<b>corpo B - rustico in aderenza adibito a locali di servizio ad uso della residenza</b>																		<b>A = aperture con contorni in arenaria</b>																	
																		<b>altezza di 2 piani</b>																		<b>B = murature in prisme e mattoni</b>																	
																		<b>copertura a 2 falde di coppi</b>																																			
																		<b>Caratteristiche particolari:</b>																		<b>PROPOSTE DI RESTAURO</b>																	
																		<b>balcone centrale in pietra con parapetto di ferro</b>																																			
																		<b>viale di cipressi che scende alla villa Modesta</b>																		<b>UTILIZZAZIONE PROPOSTA</b>																	
PROPRIETARIO ATTUALE																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO																		OSSERVAZIONI																	
<b>GANDOSI GIUSEPPE</b>																																				<b>detto "casa bianca" o "paradiso"</b>																	
BIBLIOGRAFIA																																				<b>Aggiornata da G.Rinetti - genn.89</b>																	
<b>mappa 1808, 1842</b>																																				<b>REDATTA DA V.Zanella IL ott.77</b>																	
DOCUMENTI ANNESSI																																				<b>CONTROLLATA DA IL</b>																	
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto interno SI NO																		<b>REVISIONATA DA IL</b>																	
																		Si deve proteggere il contesto esterno SI NO																																			

