



1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9
COMUNE DI BERGAMO PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI
DENOMINAZIONE casello di caccia		EPOCA sec. XIX
LOCALITÀ Maresana	VIA	N. CIV.
CATASTO Redona, F 2, mp 526		NUMERO SCHEDA 1 0 3 0 3 1 1
PROPRIETÀ privata	USO ATTUALE casello di caccia	
I - STRUTTURA PORTANTE <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C	II - PARTI COMPLEMENTARI <input type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C	III - COPERTURA <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C
		IV - INTERNO <input type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C
		V - UMIDITÀ <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C
		Incisione Tracce Rilevante <input type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C
PROTEZIONE ESISTENTE		STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> A Buono <input type="checkbox"/> B Mediocre <input type="checkbox"/> C Cattivo
PROTEZIONE PROPOSTA		
DATI CRONOLOGICI		GRADO I <input type="checkbox"/> II <input type="checkbox"/> III <input type="checkbox"/> IV <input type="checkbox"/> V 4
DATI TIPOLOGICI		STRUTTURE E MATERIALI
costruito nella seconda metà dell'800		muri misti
edificio isolato su uno sperone presso la mulattiera		aperture: contorni in arenaria, con inferriate
pianta rettangolare		tetto con manto di coppi
altezza di 2 piani		
(sopralzo a torre verso nord)		esterno: intonaco grigio
copertura a 2 falde		
PROPRIETARIO ATTUALE Manzini		PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO
CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO tettoia addossata verso monte, copertura a 1 falda di coppi		
BIBLIOGRAFIA		OSSERVAZIONI
DOCUMENTI ANNESSI NEG. C 43.17		REDATTA DA V. Zanella IL ott. 77
		VISTA DA IL
1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9

