



1									2									3																										
COMUNE DI BERGAMO									PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI									MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE villa Cinquandò - parte padronale																		EPOCA sec. XVIII - XX									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ Cinquandò																		VIA Valle									N. CIV. 18									1 0 3 0 3 1 7								
CATASTO Redona, F 2, mp 185 - 187																		USO ATTUALE abitazione (1 famiglia)																										
PROPRIETÀ privata																																												
I - STRUTTURA PORTANTE			A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/>			II - PARTI COMPLEMENTARI			A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/>			III - COPERTURA			A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/>			IV - INTERNO			A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/>			V - UMIDITÀ			A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/>			Inesistente Tracce Rilevante			A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/>			I			GRADO					
PROTEZIONE ESISTENTE																		STATO DI CONSERVAZIONE									A Buono B Mediocre C Cattivo									II			A = 2					
PROTEZIONE PROPOSTA																																				III			B-C = 4					
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																										
edificio databile al sec. XVIII									parte padronale di un complesso articolato isolato a mezza costa (v. anche scheda 10.3.03.16)									muri misti																										
nel 1765 era proprietà Nullo									A = corpo principale a pianta quadrangolare									strutture più recenti in prismi e mattoni																										
nel catasto del 1842 è indicata come "casa di villeggiatura"									altezza di 3 piani - copertura a padiglione - articolazioni rustiche a 2 piani									solai in legno (in parte a vista)																										
dal secondo '800, proprietà Monzini									B = rustico (stalla e fienile) - altezza 2 p. - copert. a 2 falde									aperture: contorni di pietra (in parte) e inferriate (verso monte)																										
1940-45: ristrutturazione interna - costruzione ala di collegamento (C) tra i corpi A e B - abolito scalone tra cortile e giardino									CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									tetto con manto di coppi																										
PROPRIETARIO ATTUALE									A = scalone interno a 3 rampe in sale d'angolo, camini del '700- nella cucina, ampio camino in pietra tra con stemma									esterno = nel corpo principale, giallo con decorazioni ottocentesche																										
Monzini									al piano del cortile, portico e oratorio privato (dedicato alla Vergine), a pianta rettangolare, con piccolo coro di legno									PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO																										
BIBLIOGRAFIA MAIRONI; 1820, III, 43; MAPPA 1808 - 1842; PELANDI, IV, 143-145									cortile lastricato e recintato									./.																										
DOCUMENTI ANNESSI NEG. C 14.20 / C 42.2a C 14.22 / C 14.21									scala di collegamento col giardino									superiore (pini marittimi)																										
									./.									vigneti circostanti																										
																		a nord ovest, bosco di roveri																										
																		OSSERVAZIONI																										
																		REDATTA DA V. Zanella									il. ott. 77																	
																		VISTA DA									il.																	
1									2									3																										

