



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
COMUNE DI BERGAMO									PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE cascina									EPOCA sec. XVII?									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ VIA Valle									N. CIV.									1 0 3 0 3 2 0																	
CATASTO Redona, F 2, mp 132									USO ATTUALE in rovina																										
PROPRIETÀ privata																																			
I - STRUTTURA PORTANTE <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input checked="" type="checkbox"/> X			II - PARTI COMPLEMENTARI <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input checked="" type="checkbox"/> X			III - COPERTURA <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input checked="" type="checkbox"/> X			IV - INTERNO <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input checked="" type="checkbox"/> X			V - UMIDITÀ <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input checked="" type="checkbox"/> X			I			GRADO																	
PROTEZIONE ESISTENTE									STATO DI CONSERVAZIONE									II																	
PROTEZIONE PROPOSTA									A Buono									III 4																	
B									B Medioero									IV																	
									C Cattivo									V																	
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																	
databile al XVII sec.									edificio isolato a valle della strada									muri misti, con contrafforti a valle																	
planimetria invariata dal 1808									due corpi di fabbrica disposti a I (abitazione e rustico)									solai di legno																	
oggi allo stato di rudere									altezza di 2 piani									aperture con archi di cotto e inferriate																	
									ballatoio									tetto con manto di coppi																	
									copertura a 2 falde																										
PROPRIETARIO ATTUALE									CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO																	
Gavazzeni Gianandrea									aia tra le due ali, con siepe									anche se disfatta dall'abbandono, la cascina può essere ristrutturata nel rispetto dei caratteri originari																	
BIBLIOGRAFIA																		OSSERVAZIONI																	
MAPPA 1808																																			
DOCUMENTI ANNESSI																		REDATTA DA V. Zanella IL ott. 77																	
NEG. C 5.13 / C 5.14																		VISTA DA IL																	
C 5.12																																			
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	

