



1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9
<b>COMUNE DI BERGAMO</b> PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI		<b>INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI</b>
DENOMINAZIONE <b>Ca' Rossa - dipendenza rustica</b>		EPOCA <b>sec. XIV-XVII-XX</b>
LOCALITÀ <b>Redona, F 2, mp 130</b>		VIA <b>Valle</b> N. CIV. <b>9a</b>
CATASTO <b>Redona, F 2, mp 130</b>		NUMERO SCHEDA <b>1   0   3   0   3   2   1</b>
PROPRIETÀ <b>privata</b>		USO ATTUALE <b>abitazione (1 famiglia) + rustico</b>
I - STRUTTURA PORTANTE <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C	II - PARTI COMPLEMENTARI <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C	III - COPERTURA <input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C
		IV - INTERNO <input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C
		V - UMIDITÀ <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C
PROTEZIONE ESISTENTE		STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> A Buono <input type="checkbox"/> B Medioera <input type="checkbox"/> C Cattivo
PROTEZIONE PROPOSTA <b>locale corrispondente all'oratorio secentesco</b>		GRADO <b>3</b>
DATI CRONOLOGICI		DATI TIPOLOGICI
un edificio esisteva qui già nel sec. XIV (v. affresco)		edificio isolato su strada (in relazione con l'edificio della scheda 10.3.03.22)
oratorio secentesco		pianta a L
sec. XIX = sistemazione a dipendenza della villa vicina		altezza di 2 piani + sottotetto
1945 c. = sistemazioni: chiuso un portico e l'ingresso all'oratorio dall'esterno		copertura a padiglione
PROPRIETARIO ATTUALE <b>Jacob</b>		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO
		a p.t.: serie di cantine - un locale corrisponde a un ex oratorio con pianta rettangolare, volta a botte e cornice laterale aggettante - pozzo interno presso l'ingresso; nell'ingresso dell'abitazione, impronta di un affresco trecentesco staccato (Madonna col Bambino e Santo) ./.
BIBLIOGRAFIA		PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO
		./. spiazza antistante acciottolato, con grande cancello di ferro
DOCUMENTI ANNESSI <b>NEG. C 5.17 / C 20.34</b> <b>C 5.35 / C 5.37</b>		OSSERVAZIONI
		REDATTA DA <b>V. Zanella</b> IL <b>ott. '77</b>
		VISTA DA IL
1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9

