



1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9
COMUNE DI BERGAMO		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI
DENOMINAZIONE ex cascina		EPOCA Sec. XVIII
LOCALITÀ Monterosso		VIA Valle
CATASTO Redona, F 3, mp.126		N. CIV. 8
PROPRIETÀ privata	USO ATTUALE abitazione	NUMERO SCHEDA 1 0 3 0 3 2 5
STATO DI CONSERVAZIONE	A Buono B Mediocre C Cattivo	STRUTTURA PORTANTE <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C
		PARTI COMPLEMENTARI <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C
		COPERTURA <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C
		INTERNO <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C
		UMIDITÀ <input type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C
PROTEZIONE ESISTENTE		GRADO 4
PROTEZIONE PROPOSTA		
DATI CRONOLOGICI		
EPOCA DI COSTRUZIONE e trasformazione:		
edificio databile al '700		
planimetria invariata dal 1808		
TRASFORMAZIONI		
Ristrutturata nel 1981		
DATI TIPOLOGICI		
edificio isolato a mezza costa		
pianta a L		
altezza di 3 piani		
copertura a 2 falde disuguali		
DATI TECNICI		
STRUTTURE E MATERIALI		
muri misti		
solai misti in c.a. e legno		
tetto con manto in coppi		
intonaco beige		
CARATTERISTICHE PARTICOLARI		
PROPOSTE DI RESTAURO		
UTILIZZAZIONE PROPOSTA		
OSSERVAZIONI		
detta "La Cascinetta"		
Aggiornata da G.Rinetti - dic.88		
REDATTA DA V.Zanella IL ott.77		
CONTROLLATA DA IL		
REVISIONATA DA IL		
DOCUMENTI ANNESSI		
BIBLIOGRAFIA		
mappa 1808		
DOCUMENTI ANNESSI		
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografici		
1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9

