



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9								
COMUNE DI BERGAMO			PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI			INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI									MONUMENTI											
DENOMINAZIONE edificio residenziale						EPOCA sec. XIX - XX						NUMERO SCHEDA														
LOCALITÀ			VIA Valle			N. CIV. 5						1030332														
CATASTO Redona, F 3, mp 536			PROPRIETÀ privata			USO ATTUALE abitazione																				
I - STRUTTURA PORTANTE <input checked="" type="checkbox"/> B C			II - PARTI COMPLEMENTARI <input checked="" type="checkbox"/> B C			III - COPERTURA <input checked="" type="checkbox"/> B C			IV - INTERNO <input checked="" type="checkbox"/> B C			V - UMIDITÀ			A Inesistente B Tracce Rilevanti C <input checked="" type="checkbox"/> B C			I			GRADO					
PROTEZIONE ESISTENTE						STATO DI CONSERVAZIONE						A Buono B Mediocre C Cattivo			II			5								
PROTEZIONE PROPOSTA															III											
IV															V											
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI								
cascina costruita tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento, ristrutturata negli anni 1979-80									edificio isolato pianta rettangolare altezza di 2 piani + sottotetto tetto a due falde									muri di pietra, lasciati in parte a vista manto di copertura in coppi								
PROPRIETARIO ATTUALE									CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO								
dott. Giuseppe Pezzotta									terrazzo antistante parco con bungalow																	
BIBLIOGRAFIA																										
DOCUMENTI ANNESSI																		OSSERVAZIONI								
NEG. P 1.35																		REDATTA DA V. Zanella IL 13/5/82								
																		VISTA DA IL								
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9								

