



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																				
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>									PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI									MONUMENTI											
DENOMINAZIONE cascina Stroppa									EPOCA sec. XVII? - XX									NUMERO SCHEDA																				
LOCALITÀ									VIA Gojssis (angolo via della Delizia)									N. CIV. 20																				
CATASTO Redona, F 3, mp 57									USO ATTUALE abitazione									1 0 3 0 3 3 4																				
PROTEZIONE ESISTENTE									STATO DI CONSERVAZIONE									GRADO																				
I - STRUTTURA PORTANTE A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/>			H - PARTI COMPLEMENTARI A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/>			III - COPERTURA A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/>			IV - INTERNO A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/>			V - UMDITÀ			A Insistente B Tracce C Rilevante			A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/>			I			II			III			IV			V			4		
PROTEZIONE PROPOSTA									A Buono B Mediocre C Cattivo																													
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																				
sec. XVII ?									corpi di fabbrica articolati attorno a una corte quadran-									muri misti e di prismi strutture in cemento armato																				
complesso ristrutturato a varie ripre									golare chiusa									nell'ala a monte: spigoli e tratti																				
se, dal 1960									altezza ali di fabbrica: 2 piani									di muro con pietre regolari -																				
									copertura a padiglione									contorni delle finestre esterne in																				
																		arenaria, con inferriate																				
																		gronda su travetti di legno																				
																		manto di copertura in coppi																				
PROPRIETARIO ATTUALE									CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO																				
società immobiliare									portale d'ingresso ad arco verso la corte: porticati e log-									eliminare le baracche provvisorie e i ripostigli di prismi nelle																				
BIBLIOGRAFIA									giati trabeati, ballatoi, scale esterne									adiacenze																				
DOCUMENTI ANNESSI									nell'ala opposta all'ingresso: androne alla scala con gradini di pietra									abitata da contadini (16 fami- glie) provenienti dalle cascine vici- ne ristrutturate																				
NEG. P 4.13 / 4.14 / 4.15									locali con volta - pozzo a parete									REDATTA DA V. Zanella IL 1/6/82																				
																		VISTA DA IL																				
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																				

