



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>									PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI									MONUMENTI																										
DENOMINAZIONE <b>edificio residenziale</b>																		EPOCA <b>sec. XIX? - XX</b>									NUMERO SCHEDA																										
LOCALITÀ																		VIA <b>della Delizia</b>									N. CIV. <b>7</b>																										
CATASTO <b>Redona, F 3, mp 211</b>																											<b>1   0   3   0   3   3   5</b>																										
PROPRIETÀ <b>privata</b>																		USO ATTUALE <b>abitazione</b>																																			
I - STRUTTURA PORTANTE <input checked="" type="checkbox"/> B C			H - PARTI COMPLEMENTARI <input checked="" type="checkbox"/> B C			III - COPERTURA <input checked="" type="checkbox"/> B C			IV - INTERNO <input checked="" type="checkbox"/> B C			V - UMIDITÀ			A Inesistente Tracce Rilevante <input checked="" type="checkbox"/> B C			I			GRADO																																
PROTEZIONE ESISTENTE																		STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono			II			4																										
PROTEZIONE PROPOSTA																		B Mediocre			III																																
C Cattivo																		IV																																			
V																		V																																			
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		STRUTTURE E MATERIALI																	
<b>edificio rustico ristrutturato nel 1979</b>																		<b>edificio isolato</b>																		<b>muri di pietra</b>																	
																		<b>pianta a T</b>																		<b>tinteggiatura esterna: chiara</b>																	
																		<b>altezza di 2 piani</b>																																			
																		<b>copertura a padiglione</b>																		<b>manto di copertura di coppi</b>																	
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO																		PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO																	
<b>Carminati Nedo</b>																		<b>ristrutturata, curando alcuni particolari d'ambientazione</b>																																			
BIBLIOGRAFIA																																																					
DOCUMENTI ANNESSI																																				OSSERVAZIONI																	
<b>NEG. P 1.25A</b>																																																					
																																				REDATTA DA <b>V. Zanella</b>									IL <b>13/5/82</b>								
																																				VISTA DA									IL								
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			

