



1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9
COMUNE DI BERGAMO PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI
DENOMINAZIONE edificio residenziale EPOCA sec. XX		MONUMENTI
LOCALITÀ Redona VIA dei Ronchi N. CIV. 40	NUMERO SCHEDA 1 0 3 0 3 4 1	
CATASTO Redona, F 3-4, mp 143		
PROPRIETÀ privata USO ATTUALE abitazione		
I - STRUTTURA PORTANTE <input checked="" type="checkbox"/> B C	H - PARTI COMPLEMENTARI A <input checked="" type="checkbox"/> C	III - COPERTURA <input checked="" type="checkbox"/> B C
		IV - INTERNO <input checked="" type="checkbox"/> B C
		V - UMIDITÀ <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C
PROTEZIONE ESISTENTE		STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> A Buono <input type="checkbox"/> B Mediocre <input type="checkbox"/> C Cattivo
PROTEZIONE PROPOSTA		I <input type="checkbox"/> II <input type="checkbox"/> III <input type="checkbox"/> IV <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/>
DATI CRONOLOGICI		DATI TIPOLOGICI
villetta costruita nel 1960		edificio isolato pianta articolata altezza di 2 piani copertura con falde varie
PROPRIETARIO ATTUALE		STRUTTURE E MATERIALI
Colleoni Giovanni		muri in mattoni manto di copertura in eternit
BIBLIOGRAFIA		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO
DOCUMENTI ANNESSI		PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO
NEG. P 6.29A		in eventuali ristrutturazioni, la copertura potrà essere meglio adeguata all'ambiente
REDATTA DA V. Zanella IL 15/5/82		OSSERVAZIONI
VISTA DA		IL
1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9

